

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
Vehicle type / Type
Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
Manufacturer

GUTACHTEN

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

Genehmigungsstand	
EU-Typgenehmigung	:
UNECE-Genehmigung	:
Nationale Genehmigung	: KBA 91323

Gliederung des Prüfberichts

Absatz Nr.

0. Allgemeine Angaben
1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil
2. Verwendungsbereich
3. Prüfgrundlagen, durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen
4. Prüfergebnisse
5. Anlagen
6. Schlussbescheinigung

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

Fahrzeugtyp / Typ : **SPB**
Vehicle type / Type
Hersteller : **Hyperpro Sales B.V.**
Manufacturer

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : Hyperpro Sales B.V.
- 0.2. Name und Anschrift des Herstellers : Hyperpro Sales B.V.
Hulsenboschstraat 26
NL – 4251LR Werkendam
- 0.3. Name und Anschrift des Antragstellers : siehe 0.2.

1. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1. Teileart : Austauschfedern für Federbeine für Krafträder
- 1.1.1. Teiletyp : SPB
- 1.1.2. Handelsbezeichnung : SPB
- 1.1.3. Codierung der Federausführungen : Beispiel: SP-BM06-SSB004
- 1.1.4. Weitere Ausführungsmerkmale : siehe Anlage 1

1.2. Beschreibung der Umrüstung:

Federn zum Austausch gegen die originalen Federn von Federbeinen von Krafträdern.

1.3. Beschreibung der Bauteile

1.3.1. Federn

- Art : Stahlschraubenfeder, zylindrisch, linear oder progressiv gewickelte, Farbe violett oder schwarz lackiert
- Ausführungen : siehe Anlage 1
- Abmessungen : je nach Ausführung
- Drahtdurchmesser D_w : je nach Ausführung
- Federaussendurchmesser D_o : je nach Ausführung
- Federinnendurchmesser D_i : je nach Ausführung
- Federlänge L_0 : je nach Ausführung
- Federrate C_0, C_1, C_0-C_1 : je nach Ausführung
- Federhub S_{max} : je nach Ausführung
- Werkstoff : Stahl (CrSi)

Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**

- 1.4. Kennzeichnung : - KBA-Genehmigungsnummer (KBA 91323), Herstellerzeichen (Hyperpro) und Komponentenausführung¹
- ww. auf Federdraht seitlich aufgedruckt²
- Art der Kennzeichnung : Lasergravur¹, lackierter Schriftzug²
- Ort der Kennzeichnung : Auf plangeschliffenem Feder-Wicklungsende¹ / auf Federdrahtwindungen²

2. Verwendungsbereich Verwendungsbereich und Anbauvorgaben
siehe Anlage 1, und 5

- 2.1. Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
- 2.2. Typ : siehe Anlage 1
- 2.3. Variante / Version : siehe Anlage 1
- 2.4. EG-Typgenehmigung : siehe Anlage 1
- 2.5. Auflagen und Hinweise : siehe Anlage 2

Fahrzeugtyp / Typ : **SPB**
Vehicle type / Type
Hersteller : **Hyperpro Sales B.V.**
Manufacturer

3. Prüfgrundlagen, durchgeführte Prüfungen und Prüfbedingungen

Die repräsentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung und Fahrerprobung unterzogen.

3.1. Fahrdynamik

Das Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, insbesondere in langgezogenen Kurven, bei Fahrbahnwechsel und bei absichtlich hervorgerufenen Schwingungsanregungen um die Hochachse, sowie im Grenzbereich und auf schlechten Wegstrecken nach VdTÜV Mkbl. 762 (01/2011) wurden überprüft.

3.2. Anbauprüfung

Die Anforderungen der VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011) wurden überprüft.

3.3. Kennzeichen - Anbringung

Die Anforderungen der 2009/62/EG bzw. der VO(EU) 44/2014 wurden überprüft.

3.4. Kraftradständer

Die Anforderungen der 2009/78/EG bzw. der VO(EU) 44/2014 wurden überprüft.

3.5. Beleuchtungseinrichtung

Die Anforderungen der 2009/67/EG bzw. der VO(EU) 3/2014 wurden überprüft.

3.6. Äußere Gestaltung

Die Anforderungen der 97/24/EG, Kapiteln 3 bzw. der VO(EU) 44/2014 wurden überprüft.

3.7. Weiteres

Die Betriebsfestigkeit und die Einhaltung vorgeschriebener Bauteilmerkmale wurden gemäß VdTÜV-Mkbl. 762 (01/2011) überprüft.

4. Prüfergebnisse

Alle in Abschnitt 3 aufgeführten Prüfungen wurden positiv bewertet.

Fahrzeugtyp / Typ : **SPB**
Vehicle type / Type
Hersteller : **Hyperpro Sales B.V.**
Manufacturer

5. Anlagen

		<u>Zeichn.-Nr.</u>	<u>Stand</u>
0	Liste der Änderungen (1 Seite)	--	29.06.2026
1	Verwendungsbereich (79 Seiten)	--	29.06.2026
2	Auflagen und Hinweise (1 Seite)	--	19.09.2025
3	Technische Zeichnungen der Austauschfedern und Distanzring (3 Seiten)	--	21.05.2021
4	Federabmessungen Austauschfedern (22 Seiten)	--	29.06.2026
5	Bedienungs- und Einstellanleitung (36 Seiten)	--	19.09.2025

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
Vehicle type / Type
Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
Manufacturer

6. Schlussbescheinigung

Die Austauschgabelfedersysteme entsprechen den vorstehenden Angaben.

Der im Verwendungsbereich aufgeführte Fahrzeugtyp entspricht nach dem Einbau des Fahrzeugteils den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ. Die Bestimmung des „ungünstigsten Falls“ erfolgte gemäß der internen Bestimmung des Technischen Dienstes. Die Fahrwerkseinstellungen wurden jeweils in den extremen Einstellbereichen überprüft.

Die Prüfungen erfolgten entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017.


Eine Prüfung des Einbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr oder einen Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und der EG-Typgenehmigung in Anlage 1 nicht für erforderlich gehalten.

Eine Änderung der Angaben in der Zulassungsbescheinigung Teil I wird nicht für erforderlich gehalten.

Weitere Kombinationen mit weiteren Umrüstungen wurden nicht untersucht.

Es bestehen keine Bedenken gegen weitere technische Änderungen sofern für diese gültige Prüfzeugnisse vorliegen. Die gegenseitige Beeinflussung bei Kombinationen von Änderungen ist gesondert zu beurteilen.

Stuttgart, 29.06.2026



B. Eng Julian Nösner

Gutachten Nr: : 194KA0025-04
Prüfgegenstand : Austauschfedern für Federbeine für
Krafträder
Typ : SPB
Hersteller : Hyperpro Sales B.V.

Anlage 0

Stand: 29.06.2026

Liste der Änderungen

Es wird berichtigt :
Es wird geändert : Redaktionelle Änderungen
Verwendungsbereich
Es wird hinzugefügt : --
Es entfällt : XT 660 Z Ténéré (Typ 1 VJ)

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung

Verwendungsbereich:

Stand: 29.06.2026

Aprilia (I)	Dorseduro 900	SM	e11*2002/24*0669	17-20	1295	SP-AP09-SSB001
	Dorseduro 900	KB	e11*168/2013*00269	17-20	1295	SP-AP09-SSB001
	ETV 1000 Capo Nord	PS	e11*00031	'01 - '07	1236	SP-AP10-SSB005
	ETV 1000 Capo Nord	PS	e11*00031	'08 - '12	1236	SP-AP10-SSB010
	Pegaso 650	MX	H 357	'92 - '96	347	SP-AP06-SSB001
	Pegaso 650	ML	H 523	'94 - '99	347	SP-AP06-SSB001
	Pegaso 650 Strada	VD	e11*0170	'05 - '06	681	SP-AP06-SSB004
	Pegaso 650 Strada	VD	e11*0170	'05 - '06	345	SP-AP06-SSB005
	RS 50	HP	G 797	'94 - '99	254	SP-AP00-SSG001
	RS 250 Replica	LD 01	G 897	'95 - '97	316	SP-AP02-SSF001
	RS 250 Replica	LD	G 897	'98 - '01	182	SP-AP02-SSB002
	RS 250 Replica	LD 01	G 897	'95 - '97	182	SP-AP02-SSB001
	RS 660	KS	e49*168/2013/00059	21 - >	1357	SP-AP06-SSB007
	RS 660	KS	e49*168/2013/00059	21 - >	1856	SP-AP06-SSB008
	RST Mille Futura	PW	e3*0057	'00 - '05	461	SP-AP10-SSB009
	RSV Mille	ME	H 827	'98 - '00	179	SP-AP10-SSB001
	RSV Mille	RP	e11*00027	'01 - '03	461	SP-AP10-SSB004
	RSV Mille R	ME	H 827	'00 - '03	179	SP-AP10-SSB003
	RSV Mille SP	ME	H 827	'99	461	SP-AP10-SSB007
	RSV 1000 R	RR	e11*0093	'04 - '10	462	SP-AP10-SSB008
	RSV 1000 R	RR	e11*0093	'04 - '10	1123	SP-AP10-SSB008
	RSV Mille Tuono Fighter	RP	e11*00027	'03 - '05	179	SP-AP10-SSB006
	RSV 1000 R	RR	e11*0093	'04 - '06	462	SP-AP10-SSB011
	SL 750 SHIVER	RA	e11*0619	'08 - '13	1220	SP-AP07-SSB002
	SL 900 SHIVER	KH	e11*168/2013*00271	18 - 20	1220	SP-AP09-SSB003

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	SL 1000 Falco	PA	e11*00003	'00 - '05	654	SP-AP10-SSB002
	SL 1000 Falco	PA	e11*00003	'00 - '05	179	SP-AP10-SSB002
	SR GT 200	MD 52	e13*168/2013*01249	21 - >	1886	SP-AP02-SSD003
	SR GT 200	MD 5E	e13*168/2013*2315	25->	1886	SP-AP02-SSD003
	TUONO 660	KS	e49*168/2013/00059	21 ->	1856	SP-AP06-SSB009
	TUONO 660	KS	e49*168/2013/00059	21 ->	1357	SP-AP06-SSB011
	TUONO V4 1100	A	e11*168/2013*00255	15->	1376	SP-AP10-SSB012
	TUONO V4 1100	A	e11*168/2013*00255	15->	1376	SP-AP11-SSB002
	TUONO V4 1100	A	e11*168/2013*00255	15->	1376	SP-AP11-SSB001
	TUONO V4 1100	KG 1	e11*168/2013*00125	15->	1376	SP-AP10-SSB012
	TUONO V4 1100	KG 1	e11*168/2013*00125	15->	1376	SP-AP11-SSB002
	TUONO V4 1100	KG 1	e11*168/2013*00125	15->	1376	SP-AP11-SSB001
Belgarda (I)	Yamaha NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP 05	e1*00116	'02 - '03	522	SP-YA11-SSB002
	Yamaha SZR 660	4 SU	H 274	'95 - '01	464	SP-YA06-SSB006
	Yamaha TT 600 R	DJ 01	H 895	'00 - '02	293	SP-YA06-SSB015
Benelli (I) /	BN 302	P 10	e13*168/2013*00012	18 - >	1331	SP-BE03-SSB001
Benelli Q.J. (RC)	BN 302	P 10	e13*168/2013*00012	18 - >	1397	SP-BE03-SSB002
	Leoncino	PN 18	e13*168/2013*00220	18 - >	1376	SP-BE05-SSB003
	Leoncino	PN 18	e13*168/2013*00220	18 - >	610	SP-BE05-SSB007
	Leoncino trail	PN 18	e13*168/2013*00220	18 - >	1224	SP-BE05-SSB006
	TNT 125 & 135	V 02	e13*168/2013*00124	17 - >	1349	SP-BE01-SSB001
	TNT 1130	TN	e3*0259	'04 - '06	1033	SP-BE11-SSB001
	Tornado 900 Tre	TB	e3*0168	'02 ->	1033	SP-BE09-SSB001
	Tre-K 1130 Amazonas	TK	e1*0312	'07 ->	1033	SP-BE11-SSB002
	TRK 502	P 16	e13*168/2013*00123	17 - >	1331	SP-BE05-SSB001
	TRK 502	P 16	e13*168/2013*00123	17 - >	1397	SP-BE05-SSB005
	TRK 502 X	P 16	e13*168/2013*00123	17 - >	1761	SP-BE05-SSB002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	TRK 502 X	P 16	e13*168/2013*00123	17 - >	1225	SP-BE05-SSB004
	TRK 702	PA 8	e13*168/2013*01701	23 - >	1331	SP-BE07-SSB003
	TRK 702	PA 8	e13*168/2013*01701	23 - >	1397	SP-BE07-SSB004
	TRK 702 X	PA 8	e13*168/2013*01701	23 - >	1761	SP-BE07-SSB005
	TRK 702 X	PA 8	e13*168/2013*01701	23 - >	1225	SP-BE07-SSB006
	752 S	P 29	e13*168/2013*00533	19 - >	1654	SP-BE07-SSB001
	752 S	PA9	e13*168/2013*00770	19 - >	1654	SP-BE07-SSB001
BIMOTA (I)	DB 2	DB 2	-	'93 - '95	179	SP-BI09-SSB001
	YB 9 SR	YB 9	-	'94	443	SP-BI09-SSB002
BMW (D)	C 400	3C41	e1*168/2013*00062	18 - >	1763	SP-BM04-SSB003
	C 400	MC 41	e1*168/2013*00255	18 >	1763	SP-BM04-SSB003
	C 600	C 65	e1*0552 e1*168/2013*00005	12- >	1582	SP-BM06-SSB024
	C 600	C 65	e1*0552 e1*168/2013*00005	12- >	1582	SP-BM06-SSB025
	C 650	C 65	e1*0552 e1*168/2013*00005	12- >	1582	SP-BM06-SSB024
	C 650	C 65	e1*0552 e1*168/2013*00005	12- >	1582	SP-BM06-SSB025
	F 650	BMW 169	G 532	'94 - '00	821	SP-BM06-SSB002
	F 650	BMW 169	G 532	'94 - '00	628	SP-BM06-SSB008
	F 650 CS	K 14	e1*00130	'02 - '03	519	SP-BM06-SSB001
	F 650 GD Dakar	R 13	e1*00061	'00 - '03	1009	SP-BM06-SSB004
	F 650 GD Dakar	R 13	e1*00061	'00 - '03	1295	SP-BM06-SSB012
	F 650 GS	R 13	e1*00061	'00 - '03	1149	SP-BM06-SSB003
	F 650 GS	R 13	e1*00061	'99 - '03	1101	SP-BM06-SSB005
	F 650 GS	R 13	e1*00061	'00 - '08	1295	SP-BM06-SSB013
	F 650 GS	E650G	e1*0200	'00 - '08	1295	SP-BM06-SSB013

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	F 650 GS (800)	E 8 GS	e1*2002/24*0352	'07 - '12	1393	SP-BM08-SSB013
	F 650 GS (800)	E 8 GS	e1*2002/24*0352	07 - '12	1395	SP-BM08-SSB014
	F 650 GS (800)	E 8 GS	e1*2002/24*0352	07 - '12	1380	SP-BM08-SSB015
	F 700 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*2002/24*0352	'13 ->	1468	SP-BM08-SSB024
	F 700 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*2002/24*0352	'13 ->	1575	SP-BM08-SSB015
	F 700 GS (also ESA) Factory low	E 8 GS	e1*2002/24*0352	'13 ->	1312	SP-BM08-SSB034
	F 700 GS (also ESA) Factory low	E 8 GS	e1*2002/24*0352	'13 ->	1575	SP-BM08-SSB047
	F 750 GS	4G85	e1*168/2013*00059	18 ->	1745	SP-BM08-SSB039
	F 750 GS	4G85	e1*168/2013*00059	18 ->	1747	SP-BM08-SSB040
	F 750 GS	4G85	e1*168/2013*00058	18 ->	1745	SP-BM08-SSB041
	F 750 GS	4G85	e1*168/2013*00058	18 ->	1747	SP-BM08-SSB042
	F 750 GS	MG85	e1*168/2013*00218	20 ->	1745	SP-BM08-SSB039
	F 750 GS	MG85	e1*168/2013*00218	20 ->	1747	SP-BM08-SSB040
	F 750 GS	MG85	e1*168/2013*00218	20 ->	1745	SP-BM08-SSB041
	F 750 GS	MG85	e1*168/2013*00218	20 ->	1747	SP-BM08-SSB042
	F 800 GS	E 8 GS	e1*0352	'08 - '12	1320	SP-BM08-SSB009
	F 800 GS	E 8 GS	e1*0352	'08 ->	1427	SP-BM08-SSB018
	F 800 GS	E 8 GS	e1*0352	'08 ->	1323	SP-BM08-SSB010
	F 800 GS (Bigtank)	E 8 GS	e1*0352	'08 - '12	1320	SP-BM08-SSB017
	F 800 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1571	SP-BM08-SSB027
	F 800 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1572	SP-BM08-SSB028
	F 800 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1573	SP-BM08-SSB029
	F 800 GS (also ESA)	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1580	SP-BM08-SSB030
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00019	16 ->	1571	SP-BM08-SSB027
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00019	16 ->	1572	SP-BM08-SSB028
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00019	16 ->	1573	SP-BM08-SSB029
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00019	16 ->	1580	SP-BM08-SSB030

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00020	16 - >	1571	SP-BM08-SSB027
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00020	16 - >	1572	SP-BM08-SSB028
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00020	16 - >	1573	SP-BM08-SSB029
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00020	16 - >	1580	SP-BM08-SSB030
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00021	16 - >	1571	SP-BM08-SSB027
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00021	16 - >	1572	SP-BM08-SSB028
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00021	16 - >	1573	SP-BM08-SSB029
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80	e1*168/2013*00021	16 - >	1580	SP-BM08-SSB030
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00022	16 - >	1571	SP-BM08-SSB027
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00022	16 - >	1572	SP-BM08-SSB028
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00022	16 - >	1573	SP-BM08-SSB029
	F 800 GS (also ESA)	4 G 80r	e1*168/2013*00022	16 - >	1580	SP-BM08-SSB030
	F 800 GS Factory lowered	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1587	SP-BM08-SSB033
	F 800 GS Factory lowered	E 8 GS	e1*0352	'13 ->	1588	SP-BM08-SSB035
	F 800 GS	MG 90	e1*168/2013*00343	24 - >	1745	SP-BM09-SSB016
	F 800 GS	MG 90	e1*168/2013*00343	24 - >	1747	SP-BM09-SSB017
	F 800 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1745	SP-BM09-SSB016
	F 800 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1747	SP-BM09-SSB017
	F 800 GT (also ESA)	E 8 ST	e1*0283	'13 ->	838	SP-BM08-SSB031
	F 800 GT (also ESA)	E 8 ST	e1*0283	'13 ->	1587	SP-BM08-SSB032
	F 800 GT (also ESA)	4 R 80	e1*00030	'15 ->	838	SP-BM08-SSB031
	F 800 GT (also ESA)	4 R 80	e1*00030	'15 ->	1587	SP-BM08-SSB032
	F 800 GT (also ESA)	GFP 378	e1*168/2013*00021	'15 ->	838	SP-BM08-SSB031
	F 800 GT (also ESA)	GFP 378	e1*168/2013*00021	'15 ->	1587	SP-BM08-SSB032
	F 800 GT (also ESA)	GFP 379	e1*168/2013*00021	'15 ->	838	SP-BM08-SSB031
	F 800 GT (also ESA)	GFP 379	e1*168/2013*00021	'15 ->	1587	SP-BM08-SSB032
	F 800 R	E 8 ST	e1*0283	'08 ->	1441	SP-BM08-SSB019

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	F 800 R	E 8 ST	e1*0283	'08 ->	1312	SP-BM08-SSB020
	F 800 R	0 B 54	e1*00030	15 ->	1441	SP-BM08-SSB036
	F 800 R Chris Pfeiffer	E 8 ST	e1*0283	'09 ->	1441	SP-BM08-SSB019
	F 800 R Chris Pfeiffer	E 8 ST	e1*0283	'09 ->	1312	SP-BM08-SSB020
	F 800 S	E 8 ST	e1*0283	'06 - '12	823	SP-BM08-SSB002
	F 800 S	E 8 ST	e1*0283	'06 - '12	1101	SP-BM08-SSB003
	F 800 ST	E 8 ST	e1*0283	'06 - '12	823	SP-BM08-SSB002
	F 800 ST	E 8 ST	e1*0283	'06 - '12	1101	SP-BM08-SSB003
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 >	1741	SP-BM08-SSB038
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 >	1797	SP-BM08-SSB045
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 >	1743	SP-BM08-SSB037
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 >	1741	SP-BM08-SSB043
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 >	1743	SP-BM08-SSB044
	F 850 GS	4 G 85	e1*168/2013*00058	18 - >	1797	SP-BM08-SSB046
	F 850 GS	MG 85	e1*168/2013*00218	20 - >	1741	SP-BM08-SSB038
	F 850 GS	MG 85	e1*168/2013*00218	20 - >	1797	SP-BM08-SSB045
	F 850 GS	MG 85	e1*168/2013*00218	20 - >	1743	SP-BM08-SSB037
	F 850 GS	MG 85	e1*168/2013*00218	20 - >	1741	SP-BM08-SSB043
	F 850 GS	MG 85	e1*168/2013*00218	20 - >	1743	SP-BM08-SSB044
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1797	SP-BM08-SSB046
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1743	SP-BM09-SSB012
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1741	SP-BM09-SSB013
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1797	SP-BM09-SSB018
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1743	SP-BM09-SSB019
	F 900 GS	MG 90	e1*168/2013*00344	24 - >	1741	SP-BM09-SSB014
	F 900 R	4R90	e1*168/2013*00167	20 - >	1824	SP-BM09-SSB004
	F 900 R	4R90	e1*168/2013*00167	20 - >	1823	SP-BM09-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	F 900 R	4R90	e1*168/2013*00167	20 - >	1590	SP-BM09-SSB005
	F 900 R	4R90	e1*168/2013*00167	20 - >	1741	SP-BM09-SSB006
	F 900 R	4R90	e1*168/2013*00167	20 - >	1797	SP-BM09-SSB009
	F 900 XR	4R90r	e1*168/2013*00167	20 - >	1745	SP-BM09-SSB001
	F 900 XR	4R90r	e1*168/2013*00167	20 - >	1747	SP-BM09-SSB007
	F 900 XR	4R90r	e1*168/2013*00167	20 - >	1741	SP-BM09-SSB002
	G 310 GS	K 02	e1*168/2013*00052	17 - >	1703	SP-BM03-SSB003
	G 310 GS	MG31	e1*168/2013*00216	17 - >	1703	SP-BM03-SSB003
	G 310 R	K 03	e1*168/2013*00017	16 - >	1686	SP-BM03-SSB001
	G 310 R	K 03	e1*168/2013*00017	16 - >	1685	SP-BM03-SSB002
	G 310 R	MG31	e1*168/2013*00216	16 - >	1686	SP-BM03-SSB001
	G 310 R	MG31	e1*168/2013*00216	16 - >	1685	SP-BM03-SSB002
	G 650 GS	E 650 G	e1*0200	'09 - >	1149	SP-BM06-SSB014
	G 650 GS	E 650 G	e1*0200	'09 - >	1295	SP-BM06-SSB021
	G 650 GS	E 650 G	e1*0200	'09 - >	1101	SP-BM06-SSB022
	G 650 GS	E 650 G	e1*0200	'09 - >	1101	SP-BM06-SSB020
	G 650 GS Sertao	E 8 GS	e1*0352	'11 - '12	1578	SP-BM06-SSB016
	G 650 GS Sertao	E 8 GS	e1*0352	'11 - '12	1393	SP-BM06-SSB017
	G 650 X-Country	E 65 X	e11*0500	'06 - '09	460	SP-BM06-SSB015
	G 650 X-Country	E 65 X	e11*0500	'06 - '09	1224	SP-BM06-SSB018
	G 650 X-moto	E 65 X	e11*0500	'06 - '09	1101	SP-BM06-SSB010
	HP2 SPORT	R 12 S	e1*0254	'08 - >	1221	SP-BM12-SSN035
	HP2 SPORT	R 12 S	e1*0254	'08 - >	1391	SP-BM12-SSB035
	K 75	BMW 75	D 796	'83 - '91	349	SP-BM07-SSB001
	K 75	BMW 75	D 796	'91 - '92	349	SP-BM07-SSB003
	K 75	BMW 75	D 796	'91 - '92	1333	SP-BM07-SSB007
	K 100	BMW 100	D 100	'83 - '92	349	SP-BM10-SSB002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	K 100	BMW 100	D 100	'92 - '96	349	SP-BM07-SSB003
	K 100	BMW 100	D 100	'92 - '96	1333	SP-BM07-SSB007
	K 1100 LT	BMW 100	D 100	'93 - '96	369	SP-BM11-SSB001
	K 1100 LT	BMW 100	D 100	'93 - '96	1333	SP-BM11-SSB020
	K 1100 RS	BMW 100	D 100	'93 - '96	369	SP-BM11-SSB002
	K 1200 GT	K 12	e1*0196	'03 - '05	284	SP-BM12-SSN023
	K 1200 GT	K 12	e1*0196	'03 - '05	1018	SP-BM12-SSB023
	K 1200 GT ESA	K 12 S	e1*0217	'05 - '08	1153	SP-BM12-SSN016
	K 1200 GT ESA	K 12 S	e1*0217	'05 - '08	865	SP-BM12-SSB016
	K 1200 GT ESA	K 12 S	e1*0217	'05 - '08	608	SP-BM12-SSN081
	K 1200 GT ESA	K 12 S	e1*0217	'05 - '08	865	SP-BM12-SSB081
	K 1200 LT	K 2 LT	e1*00019	'98 - '03	160	SP-BM12-SSN002
	K 1200 LT	K 2 LT	e1*00019	'98 - '03	819	SP-BM12-SSB002
	K 1200 RS	BMW 589	H 646	'97 - '00	284	SP-BM12-SSN001
	K 1200 RS	BMW 589	H 646	'97 - '00	519	SP-BM12-SSB001
	K 1200 RS HPA	K 12	e1*00104	'01 - '02	284	SP-BM12-SSN012
	K 1200 RS HPA	K 12	e1*00104	'01 - '02	1018	SP-BM12-SSB012
	K 1200 RS HPA	K 12	e1*0104	'02 - '03	284	SP-BM12-SSN012
	K 1200 RS HPA	K 12	e1*0104	'02 - '03	1018	SP-BM12-SSB012
	K 1200 S ESA	K 12 S	e1*0217	'04 - '08	1153	SP-BM12-SSN017
	K 1200 S ESA	K 12 S	e1*0217	'04 - '08	847	SP-BM12-SSB017
	M 1000 RR	SM 99	e1*168/2013*00233	21->	440	SP-BM10-SSB022
	R 18	RH 18	e1*168/2013*00213	20->	1267	SP-BM18-SSB001
	R 18 Classic	RH 18	e1*168/2013*00213	20->	1267	SP-BM18-SSB002
	R 12 G/S	GN 12	e1*168/2013*00341	25 - >	1918	SP-BM12-SSB100
	R 12 G/S	GN 12	e1*168/2013*00341	25 - >	1919	SP-BM12-SSB101
	R 50/5	BMW R 50/5	6898	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 50/5	BMW R 50/5	6898	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/5	BMW R 60/5	6899	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/5	BMW R 60/5	6899	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/6	BMW R 60/6	8931	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/6	BMW R 60/6	8931	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/7	BMW 247	A 339	'77 - '78	426	SP-BM05-SSO001
	R 60/7	BMW 247	A 339	'77 - '78	426	SP-BM05-SSO001
	R 65	BMW 248	A 682	'78 - '84	284	SP-BM10-SSB004
	R 65	BMW 248	A 682	'85 - '95	634	SP-BM10-SKB004
	R 75/5	BMW R 75/5	6882	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001
	R 75/5	BMW R 75/5	6882	'69 - '73	426	SP-BM05-SSO001
	R 75/6	BMW R 75/6	8932	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 75/6	BMW R 75/6	8932	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 75/7	BMW R 75/7	8932	'76 - '78	426	SP-BM05-SSO001
	R 75/7	BMW R 75/7	8932	'76 - '78	426	SP-BM05-SSO001
	R 80/7	BMW 247	A 339	'77 - '81	426	SP-BM05-SSO001
	R 80/7	BMW 247	A 339	'77 - '81	426	SP-BM05-SSO001
	R 80 RT	BMW 247	A 339	'85 - '89	284	SP-BM10-SSB004
	R 80 RT	BMW 247	A 339	'85 - '89	634	SP-BM10-SKB004
	R 90/6	BMW R 90/6	8930	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 90/6	BMW R 90/6	8930	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 90/S	BMW R 90/S	8925	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 90/S	BMW R 90/S	8925	'73 - '76	426	SP-BM05-SSO001
	R 100	BMW 247	A 339	'81 - '84	426	SP-BM05-SSO001
	R 100	BMW 247	A 339	'81 - '84	426	SP-BM05-SSO001
	R 100/7	BMW R 100	A 103	'76 - '80	426	SP-BM05-SSO001
	R 100/7	BMW R 100	A 103	'76 - '80	426	SP-BM05-SSO001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 100 GS Paris-Dakar	BMW 247 E	B 791	'87 - '94	186	SP-BM10-SSB003
	R 100 GS Paris-Dakar	BMW 247 E	B 791	'87 - '94	1381	SP-BM10-SSB010
	R 100 R	BMW 247 E	B 791	'91 - '96	81	SP-BM10-SSB001
	R 100 RS	BMW 247	A 339	'85 - '95	284	SP-BM10-SSB004
	R 100 RS	BMW 247	A 339	'85 - '95	634	SP-BM10-SKB004
	R 100 RT	BMW 247	A 339	'85 - '95	284	SP-BM10-SSB004
	R 100 RT	BMW 247	A 339	'85 - '95	634	SP-BM10-SKB004
	R 850 R	BMW 259	G 239	'94 - '01	1313	SP-BM08-SSN011
	R 850 R	BMW 259	G 239	'94 - '01	1312	SP-BM08-SSB011
	R 850 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	1313	SP-BM08-SSN011
	R 850 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	1312	SP-BM08-SSB011
	R 850 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06	1313	SP-BM08-SSN011
	R 850 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06	1312	SP-BM08-SSB011
	R 850 R	BMW 259	G 239	'94 - '01	1365	SP-BM08-SSN012
	R 850 R	BMW 259	G 239	'94 - '01	823	SP-BM08-SSB012
	R 850 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	1365	SP-BM08-SSN012
	R 850 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	823	SP-BM08-SSB012
	R 850 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06	1365	SP-BM08-SSN012
	R 850 R	R 11 R	e1*0216	'04 - '06	823	SP-BM08-SSB012
	R 1100 R	BMW 259	G 239	'94 - '96	1313	SP-BM11-SSN018
	R 1100 R	BMW 259	G 239	'94 - '96	1312	SP-BM11-SSB018
	R 1100 R	BMW 259	G 239	'94 - '96	1507	SP-BM11-SSN031
	R 1100 R	BMW 259	G 239	'94 - '96	1508	SP-BM11-SSB031
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'93 - '96	1313	SP-BM11-SSN017
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'93 - '96	1312	SP-BM11-SSB017
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'97 - '01	1365	SP-BM11-SSN024
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'97 - '01	1312	SP-BM11-SSB024

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'93 - '96	1507	SP-BM11-SSN030
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'93 - '96	1508	SP-BM11-SSB030
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'97 - '01	1398	SP-BM11-SSN032
	R 1100 RS	BMW 259	G 239	'97 - '01	1508	SP-BM11-SSB032
	R 1100 RT	BMW 259	G 239	'95 - '99	1329	SP-BM11-SSN019
	R 1100 RT	BMW 259	G 239	'95 - '99	1295	SP-BM11-SSB019
	R 1100 RT	BMW 259	G 239	'95 - '99	1217	SP-BM11-SSN023
	R 1100 RT	BMW 259	G 239	'95 - '99	1331	SP-BM11-SSB023
	R 1100 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	1183	SP-BM11-SSN003
	R 1100 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	1184	SP-BM11-SSB003
	R 1100 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	1316	SP-BM11-SSN015
	R 1100 GS	BMW 259	G 239	'93 - '99	1317	SP-BM11-SSB015
	R 1100 S	R 2 S	K 083	'98 - '01	627	SP-BM11-SSN006
	R 1100 S	R 2 S	K 083	'98 - '01	628	SP-BM11-SSB006
	R 1100 S	R 2 S	e1*00102	'01 - '04	627	SP-BM11-SSN006
	R 1100 S	R 2 S	e1*00102	'01 - '04	628	SP-BM11-SSB006
	R 1100 S	R 11 S	e1*0210	'04 - '06	627	SP-BM11-SSN006
	R 1100 S	R 11 S	e1*0210	'04 - '06	628	SP-BM11-SSB006
	R 1100 S Boxer Cup Replica	R 2 S	e1*00102	'03 - '04	627	SP-BM11-SSN013
	R 1100 S Boxer Cup Replica	R 2 S	e1*00102	'03 - '04	1017	SP-BM11-SSB013
	R 1100 S Boxer Cup Replica	R 11 S	e1*0210	'04 - '06	627	SP-BM11-SSN013
	R 1100 S Boxer Cup Replica	R 11 S	e1*0210	'04 - '06	1017	SP-BM11-SSB013
	R 1150 GS	R 21	e1*00041	'99 - '03	1183	SP-BM11-SSN007
	R 1150 GS	R 21	e1*00041	'99 - '03	1184	SP-BM11-SSB007
	R 1150 GS	R 21	e1*00041	'99 - '03	1316	SP-BM11-SSN016
	R 1150 GS	R 21	e1*00041	'99 - '03	1317	SP-BM11-SSB016
	R 1150 GS Adventurer	R 21	e1*00041	'02 - '04	1339	SP-BM11-SSN021

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1150 GS Adventurer	R 21	e1*00041	'02 - '04	1340	SP-BM11-SSB021
	R 1150 GS Adventurer	R 21	e1*00041	'02 - '04	1341	SP-BM11-SSN022
	R 1150 GS Adventurer	R 21	e1*00041	'02 - '04	1342	SP-BM11-SSB022
	R 1150 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	602	SP-BM11-SSN011
	R 1150 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	823	SP-BM11-SSB011
	R 1150 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	1398	SP-BM11-SSN026
	R 1150 R	R 21	e1*00041	'01 - '04	1312	SP-BM11-SSB026
	R 1150 R	R 11	e1*2002/24*0216	'01 - '04	602	SP-BM11-SSN011
	R 1150 R	R 11	e1*2002/24*0216	'01 - '04	823	SP-BM11-SSB011
	R 1150 R	R 11	e1*2002/24*0216	'01 - '04	1398	SP-BM11-SSN026
	R 1150 R	R 11	e1*2002/24*0216	'01 - '04	1312	SP-BM11-SSB026
	R 1150 RS	R 22	e1*00101	'01 - '04	602	SP-BM11-SSN014
	R 1150 RS	R 22	e1*00101	'01 - '04	823	SP-BM11-SSB014
	R 1150 RS	R 22	e1*00101	'01 - '04	1398	SP-BM11-SSN025
	R 1150 RS	R 22	e1*00101	'01 - '04	1312	SP-BM11-SSB025
	R 1150 RT	R 22	e1*00101	'01 - '04	1329	SP-BM11-SSN028
	R 1150 RT	R 22	e1*00101	'01 - '04	1468	SP-BM11-SSB028
	R 1150 RT	R 22	e1*00101	'01 - '04	1217	SP-BM11-SSN029
	R 1150 RT	R 22	e1*00101	'01 - '04	1196	SP-BM11-SSB029
	R 1200 C	BMW 259 C	H 733	'97 - '01	1128	SP-BM12-SSN003
	R 1200 C	BMW 259 C	H 733	'97 - '01	1016	SP-BM12-SSB003
	R 1200 C	R 2 C	e1*00093	'01 - '04	1128	SP-BM12-SSN003
	R 1200 C	R 2 C	e1*00093	'01 - '04	1016	SP-BM12-SSB003
	R 1200 CL	R 2 C	e1*00093	'01 - '04	1012	SP-BM12-SSN006
	R 1200 CL	R 2 C	e1*00093	'01 - '04	1013	SP-BM12-SSB006
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'04 - '05	1008	SP-BM12-SSN005
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'04 - '05	1009	SP-BM12-SSB005

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'04 - '05	1266	SP-BM12-SSN013
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'04 - '05	1267	SP-BM12-SSB013
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'06 - '08	1335	SP-BM12-SSN007
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'06 - '08	1127	SP-BM12-SSB007
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'06 - '08	1268	SP-BM12-SSN014
	R 1200 GS	R 12	e1*0199	'06 - '08	1269	SP-BM12-SSB014
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1365	SP-BM12-SSN022
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1386	SP-BM12-SSB022
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1398	SP-BM12-SSN024
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1399	SP-BM12-SSB024
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'12	1497	SP-BM12-SSN028
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'12	1340	SP-BM12-SSB028
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 ->	1499	SP-BM12-SSN029
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 ->	1317	SP-BM12-SSB029
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1200 GS ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0199	'06 - '13	1181	SP-BM12-SSN009
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0199	'06 - '13	1182	SP-BM12-SSB009
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0199	'06 - '13	1126	SP-BM12-SSN010
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0199	'06 - '13	1127	SP-BM12-SSB010
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1601	SP-BM12-SSN044
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1572	SP-BM12-SSB044
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1501	SP-BM12-SSN046
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1592	SP-BM12-SSB046
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1501	SP-BM12-SSN046

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1588	SP-BM12-SSB046
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1500	SP-BM12-SSN047
	R 1200 GS Adventurer	R 12	e1*0584	'14 ->	1587	SP-BM12-SSB047
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1360	SP-BM12-SSN019
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1361	SP-BM12-SSB019
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1362	SP-BM12-SSN020
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'08 - '10	1363	SP-BM12-SSB020
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	1500	SP-BM12-SSN030
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	1361	SP-BM12-SSB030
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	1501	SP-BM12-SSN031
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	1342	SP-BM12-SSB031
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0199	'10 - '13	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	1500	SP-BM12-SSN042
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	1587+3rings	SP-BM12-SSB042
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	1501	SP-BM12-SSN043
	R 1200 GS Adventurer ESA	R 12	e1*0584	'14 ->	1588+3rings	SP-BM12-SSB043
	R 1200 GS (non ESA)	R 12 W	e1*0584	'13 >	1500	SP-BM12-SSN039
	R 1200 GS (non ESA)	R 12 W	e1*0584	'13 >	1593	SP-BM12-SSB039
	R 1200 GS (non ESA)	R 12 W	e1*0584	'13 >	1501	SP-BM12-SSN040
	R 1200 GS (non ESA)	R 12 W	e1*0584	'13 >	1592	SP-BM12-SSB040

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1501	SP-BM12-SSN038
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1588	SP-BM12-SSB038
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1500	SP-BM12-SSN037
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1587	SP-BM12-SSB037
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1501	SP-BM12-SSN041
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	1074	SP-BM12-SSB041
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1200 GS ESA	R 12 W	e1*0584	'13 >	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1200 GS (non ESA)	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1500	SP-BM12-SSN039
	R 1200 GS (non ESA)	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1593	SP-BM12-SSB039
	R 1200 GS (non ESA)	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1501	SP-BM12-SSN040
	R 1200 GS (non ESA)	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1592	SP-BM12-SSB040
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1501	SP-BM12-SSN038
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1588	SP-BM12-SSB038
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1500	SP-BM12-SSN037
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1587	SP-BM12-SSB037
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1501	SP-BM12-SSN041
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1074	SP-BM12-SSB041
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1501	SP-BM12-SSN056
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1500	SP-BM12-SSN055
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1587	SP-BM12-SSB055
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1588	SP-BM12-SSB056
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1501	SP-BM12-SSN062
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1500	SP-BM12-SSN061
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1587	SP-BM12-SSB061

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1588	SP-BM12-SSB062
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1500	SP-BM12-SSN067
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	1587	SP-BM12-SSB067
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1200 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	15->	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1200 R	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1221	SP-BM12-SSN021
	R 1200 R	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1295	SP-BM12-SSB021
	R 1200 R	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	32	SP-BM12-SSN027
	R 1200 R	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1312	SP-BM12-SSB027
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1432	SP-BM12-SSN032
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1331	SP-BM12-SSB032
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1433	SP-BM12-SSN033
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'06 ->	1397	SP-BM12-SSB033
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'11 ->	1221	SP-BM12-SSN036
	R 1200 R ESA	R 1 ST	e1*0230	'11 ->	1312	SP-BM12-SSB036
	R 1200 R	1 R 12	e1*168/2013*00008	15 - >	543	SP-BM12-SSB088
	R 1200 R	1 R 12	e1*168/2013*00008	15 - >	1487	SP-BM12-SSB092
	R 1200 RS	1 R 12	e1*168/2013*00008	15 - >	543	SP-BM12-SSB087
	R 1200 RS	1 R 12	e1*168/2013*00008	15 - >	1487	SP-BM12-SSB091
	R 1200 RT	R 12 T	e1*0228	'05 ->	1329	SP-BM12-SSN015
	R 1200 RT	R 12 T	e1*0228	'05 ->	1196	SP-BM12-SSB015
	R 1200 RT	R 12 T	e1*0228	'05 ->	1521	SP-BM12-SSN034
	R 1200 RT	R 12 T	e1*0228	'05 ->	1520	SP-BM12-SSB034
	R 1200 RT ESA	R 12 T	e1*0228	'06 - '09	32	SP-BM12-SSN025
	R 1200 RT ESA	R 12 T	e1*0228	'06 - '09	1382	SP-BM12-SSB025

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1200 RT ESA	R 12 T	e1*0228	'06 - '09	1174	SP-BM12-SSN011
	R 1200 RT ESA	R 12 T	e1*0228	'06 - '09	1331	SP-BM12-SSB011
	R 1200 RT ESA II	R 12 T	e1*0228	'10 - '14	1432	SP-BM12-SSN026
	R 1200 RT ESA II	R 12 T	e1*0228	'10 - '14	1238	SP-BM12-SSB026
	R 1200 RT	R 12 W	e1*2002/24*0613	14 - 18	1500	SP-BM12-SSN083
	R 1200 RT	R 12 W	e1*2002/24*0613	14 - 18	1501	SP-BM12-SSN084
	R 1200 RT	R 12 W	e1*2002/24*0613	14 - 18	1312	SP-BM12-SSB083
	R 1200 RT	R 12 W	e1*2002/24*0613	14 - 18	1508	SP-BM12-SSB084
	R 1200 S	R 12 S	e1*0284	'06 - '10	1221	SP-BM12-SON022
	R 1200 S	R 12 S	e1*0284	'06 - '10	1220	SP-BM12-SOB022
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1500	SP-BM12-SSN057
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1587	SP-BM12-SSB057
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1588	SP-BM12-SSB058
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1501	SP-BM12-SSN058
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1501	SP-BM12-SSN059
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	1588	SP-BM12-SSB059
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1250 GS ESA	1 G 12	e1*168/2013*00006	18->	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1500	SP-BM12-SSN057
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1587	SP-BM12-SSB057
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1588	SP-BM12-SSB058
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1501	SP-BM12-SSN058
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1501	SP-BM12-SSN059
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	1588	SP-BM12-SSB059
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1250 GS ESA	1 G 13	e1*168/2013*00006	18->	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1500	SP-BM12-SSN066
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1587	SP-BM12-SSB066
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1501	SP-BM12-SSN065
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1588	SP-BM12-SSN065
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1500	SP-BM12-SSN069
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1587	SP-BM12-SSB069
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1501	SP-BM12-SSN070
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1588	SP-BM12-SSB070
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1500	SP-BM12-SSN068
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1587	SP-BM12-SSB068
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	1587	SP-BM12-SSB069
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	48/44-055-230	SL-BM12-SSN057
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	48/44-060-230	SL-BM12-SSN058
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	58/54-150-210	SL-BM12-SSB057
	R 1250 GS ESA (also Adventure)	1 G 13	e1*168/2013*00071	18->	58/54-158-210	SL-BM12-SSB058
	R 1250 RT	1 T 13	e1*168/2013*00093	18->	1500	SP-BM12-SSN085
	R 1250 RT	1 T 13	e1*168/2013*00093	18->	1312	SP-BM12-SSB085
	R 1250 RT	1 T 13	e1*168/2013*00093	18->	1501	SP-BM12-SSN086
	R 1250 RT	1 T 13	e1*168/2013*00093	18->	1508	SP-BM12-SSB086
	R 1250 R	1 R 12	e1*168/2013*00008	18 - >	543	SP-BM12-SSB064
	R 1250 R	1 R 12	e1*168/2013*00008	18 - >	1487	SP-BM12-SSB090
	R 1250 R	1 R 13	e1*168/2013*00094	18 - >	543	SP-BM12-SSB064
	R 1250 R	1 R 13	e1*168/2013*00094	18 - >	1487	SP-BM12-SSB090
	R 1250 RS	1 R 12	e1*168/2013*00008	18 - >	543	SP-BM12-SSB089

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	R 1250 RS	1 R 12	e1*168/2013*00008	18 - >	1487	SP-BM12-SSB093
	R 1250 RS	1 R 13	e1*168/2013*00094	18 - >	543	SP-BM12-SSB089
	R 1250 RS	1 R 13	e1*168/2013*00094	18 - >	1487	SP-BM12-SSB093
	R Nine T	R 1 ST	e1*2002/24*0230	'14>	1572	SP-BM12-SSB044
	R Nine T	R 1 ST	e1*2002/24*0230	'14>	1592	SP-BM12-SSB046
	R Nine T	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1572	SP-BM12-SSB054
	R Nine T	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1580	SP-BM12-SSB063
	R Nine T	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1009	SP-BM12-SSB075
	R Nine T	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1149	SP-BM12-SSB078
	R Nine T Pure	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1216	SP-BM12-SSB051
	R Nine T Pure	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1587	SP-BM12-SSB076
	R Nine T Pure	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1588	SP-BM12-SSB079
	R Nine T Pure	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1295	SP-BM12-SSB082
	R Nine T Pure	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1295	SP-BM12-SSB052
	R Nine T Racer	1 N 12	e1*168/2013*00009	17>	1216	SP-BM12-SSB053
	R Nine T Scrambler, G/S	1 N 12	e1*168/2013*00009	16>	1216	SP-BM12-SSB048
	R Nine T Scrambler, G/S	1 N 12	e1*168/2013*00009	16>	1295	SP-BM12-SSB050
	R Nine T Scrambler, G/S	1 N 12	e1*168/2013*00009	16>	1216	SP-BM12-SSB049
	R Nine T Scrambler, G/S	1 N 12	e1*168/2013*00009	16>	1572	SP-BM12-SSB073
	R Nine T Scrambler, G/S	1 N 12	e1*168/2013*00009	16>	1580	SP-BM12-SSB074
	R Nine T Scrambler, G/S	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1572	SP-BM12-SSB073
	R Nine T Scrambler, G/S	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1580	SP-BM12-SSB074
	R Nine T Scrambler, G/S	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1587	SP-BM12-SSB077
	R Nine T Scrambler, G/S	RN 12	e1*168/2013*00225	21>	1588	SP-BM12-SSB080
	S 1000 RR	2 R 99	e1*168/2013*00091	19->	473-054	SP-BM10-SSB015
	S 1000 RR	2 R 99	e1*168/2013*00091	19->	473-054	SP-BM10-SSB019
	S 1000 XR	K 49	e1*00014	15->	1403	SP-BM10-SSB013

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
BUELL (USA)	S 1000 XR	K 49	e1*00014	15->	1305	SP-BM10-SSB014
	S 1000 XR	2X99	e1*168/2013*00162	20->	1427	SP-BM10-SSB016
	S 1000 XR	2X99	e1*168/2013*00162	20->	1323	SP-BM10-SSB018
	1125 CR	XB 1	e4*0139	'08 - '09	690	SP-BU11-SSB001
	Cyclone M 2	EB 1	H 657	'97 - '98	87	SP-BU12-SSB001
	Cyclone M 2	EB 1	H 657	'99 - '02	632	SP-BU12-SSB008
	Cyclone M 2	EB 1	H 657	'99 - '02	1011	SP-BU12-SSB008
	Firebolt XB 9 R	XB 1	e4*0139	'02 - '04	884	SP-BU09-SSB001
	Firebolt XB 9 R	XB 1	e4*0139	'05 - '10	884	SP-BU09-SSB002
	Firebolt XB 9 R	XB 1	e4*0139	'09 - '10	884	SP-BU09-SSB003
	Firebolt XB 12 R	XB 1	e4*0139	'02 - '04	884	SP-BU09-SSB001
	Firebolt XB 12 R	XB 1	e4*0139	'05 - '10	884	SP-BU09-SSB002
	Firebolt XB 12 R	XB 1	e4*0139	'09 - '10	884	SP-BU09-SSB003
	Lightning S 1	EB 1	H 657	'96 - '98	507	SP-BU12-SSB002
	Lightning S 1	EB 1	H 657	'96 - '98	507	SP-BU12-SSB003
	Lightning X 1	BL 1	e1*00006	'99 - '02	632	SP-BU12-SSB009
	Lightning X 1	BL 1	e1*00006	'99 - '02	1011	SP-BU12-SSB010
	Lightning XB 9 S	XB 1	e4*0139	'02 - '04	884	SP-BU09-SSB001
	Lightning XB 9 S	XB 1	e4*0139	'05 - '10	884	SP-BU09-SSB002
	Lightning XB 12 S	XB 1	e4*0139	'02 - '04	884	SP-BU09-SSB001
	Lightning XB 12 S	XB 1	e4*0139	'05 - '10	884	SP-BU09-SSB002
	Lightning XB 12 CG Low	XB 2	e4*0450	'06 - '09	1154	SP-BU12-SSB011
	Thunderbolt S 3	EB 1	H 657	'97 - '98	87	SP-BU12-SSB006
	Thunderbolt S 3	EB 1	H 657	'97 - '98	1011	SP-BU12-SSB006
	Ulysses XB 12 X	XB 2	e4*0450	'05 - '07	1173	SP-BU12-SSB012
	Ulysses XB 12 X	XB 2	e4*0450	'05 - '07	1227	SP-BU12-SSB013
	White Lightning S1 W-2	EB 1	H 657	'97	87	SP-BU12-SSB004

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
CF MOTO (CHN)	White Lightning S1 W-2C	EB 1	H 657	'98	87	SP-BU12-SSB004
	650 MT	CF650-3F	e13*168/2013*01064	20->	496	SP-CF06-SSB004
	650 MT	CF650-3F	e13*168/2013*01064	20->	668	SP-CF06-SSB001
	650 MT	CF650-3C	e13*168/2013*00256	16->	496	SP-CF06-SSB005
	650 MT	CF650-3C	e13*168/2013*00256	16->	668	SP-CF06-SSB003
	CF 800 MT	CF800-5	e13*168/2013*01297	21 - 22	1587	SP-CF08-SSB002
	CF 800 MT	CF800-5	e13*168/2013*01297	21 - 22	1588	SP-CF08-SSB001
	CF 800 MT	CF800-5	e13*168/2013*01765	21 - 22	1587	SP-CF08-SSB002
	CF 800 MT	CF800-5	e13*168/2013*01765	21 - 22	1588	SP-CF08-SSB001
	700 CL-X	CF700-2	e13*168/2013*01187	21 - >	462	SP-CF07-SSB001
	700 CL-X	CF700-2	e13*168/2013*01187	21 - >	182	SP-CF07-SSB002
DUCATI (I)	400 Super Sport Junior	ZDM 400 J	-	'92 - '95	27	SP-DU04-SSB001
	600 Super Sport	ZDM 600 S	-	'94 - '95	278	SP-DU06-SSB001
	600 Super Sport	S	G 801	'94 - '98	278	SP-DU06-SSB001
	620 Super Sport i.E.	V 5	e3*0142	'02 - '07	345	SP-DU10-SSB001
	748	H 3	e1*00037	'99 - '02	400	SP-DU09-SSB016
	748	H 3	e1*00037	'99 - '02	297	SP-DU06-SSB001
	748	H 3	e1*00037	'99 - '02	256	SP-DU06-SSB001
	748 Biposto	748	H 199	'95 - '99	400	SP-DU06-SSB001
	748 Biposto	748	H 199	'95 - '99	297	SP-DU10-SSB001
	748 Biposto	748	H 199	'95 - '99	256	SP-DU09-SSB016
	748 S	748	H 199	'95 - '99	400	SP-DU07-SSB008
	748 S	748	H 199	'95 - '99	297	SP-DU07-SSB007
	748 S	748	H 199	'95 - '99	256	SP-DU09-SSB016
	748 S	748	H 199	'94 - '03	297	SP-DU07-SSB008
	748 SP	748	-	'95 - '99	400	SP-DU07-SSB007
	749	H 5	e3*0153	'02 - '07	1065	SP-DU09-SSB016

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	749 S	H 5	e3*0153	'02 - '07	1065	SP-DU07-SSB008
	749 S	H 5	e3*0153	'02 - '07	297	SP-DU07-SSB007
	750 Paso	ZDM 748 PC	-	'87	155	SP-DU07-SSB009
	750 Sport	ZDM 750 S	-	'89 - '90	244	SP-DU09-SSB020
	750 Sport	ZDM 750 S	-	'89 - '90	244	SP-DU09-SSB020
	750 Sport	ZDM 750 S	-	'89 - '03	297	SP-DU07-SSB005
	750 Super Sport	ZDM 750 SC	-	'91 - '94	244	SP-DU07-SWB003
	750 Super Sport	ZDM 750 SC	-	'91 - '94	345	SP-DU07-SSB004
	750 Super Sport	ZDM 750 SC	-	'91 - '03	400	SP-DU07-SWB001
	750 Super Sport	ZDM 750 SC	-	'91 - '94	27	SP-DU07-SOB001
	750 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	27	SP-DU07-SWB003
	750 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	345	SP-DU07-SSB004
	750 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	244	SP-DU06-SSB001
	750 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	278	SP-DU06-SSB001
	750 Super Sport i.E.	V 2	e1*00026	'98 - '02	27	SP-DU06-SSB001
	800 Super Sport i.E.	V 5	e3*0142	'02 - '07	345	SP-DU10-SSB001
	851 S	ZDM 851 S	-	'88 - '92	400	SP-DU09-SSB016
	851 SP 2	ZDM 851 S	-	'91 - '92	400	SP-DU07-SSB008
	851 SP 3	ZDM 851 S	-	'92 - '93	87	SP-DU07-SSB008
	888 S	ZDM 888 S	-	'93 - '95	400	SP-DU07-SSB007
	888 SP 4	ZDM 888 S	-	'93 - '95	400	SP-DU09-SSB016
	888 SP 5	ZDM 888 S	-	'94 - '95	400	SP-DU07-SSB008
	900 Super Sport	ZDM 900 S	-	'89 - '90	244	SP-DU07-SSB008
	900 Super Sport	ZDM 900 S	-	'89 - '90	244	SP-DU07-SSB007
	900 Super Sport	ZDM 906 SC 2	-	'91 - '94	27	SP-DU09-SSB016
	900 Super Sport	ZDM 906 SC 2	-	'91 - '94	345	SP-DU07-SSB008
	900 Super Sport	ZDM 906 SC 2	-	'91 - '94	244	SP-DU07-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	900 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	27	SP-DU07-SSB007
	900 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	345	SP-DU07-SSB009
	900 Super Sport	S	G 801	'95 - '98	244	SP-DU07-SSB009
	900 Super Light	ZDM 906 SC 2/3	-	'93 - '94	27	SP-DU09-SSB020
	900 Super Light	ZDM 906 SC 2/3	-	'93 - '94	345	SP-DU09-SSB020
	900 Super Light	ZDM 906 SC 2/3	-	'93 - '94	244	SP-DU07-SSB005
	900 Super Light	S	G 801	'94 - '98	27	SP-DU07-SWB003
	900 Super Light	S	G 801	'94 - '98	345	SP-DU07-SSB004
	900 Super Light	S	G 801	'94 - '98	244	SP-DU07-SWB001
	900 Super Sport i.E.	V 1	e1*00004	'98 - '00	27	SP-DU07-SOB001
	900 Super Sport i.E.	V 1	e1*00004	'01 - '02	27	SP-DU07-SSB001
	900 Super Sport i.E.	V 1	e1*00004	'98 - '99	27	SP-DU07-SSB002
	906 Paso	ZDM 906 PC	-	'88 - '90	155	SP-DU07-SSB002
	906 Paso	ZDM 906 PC	-	'91	370	SP-DU07-SOB002
	907 Paso i.e.	ZDM 906 PI 2	-	'91 - '92	122	SP-DU07-SWB002
	916 Biposto	916	G 846	'94 - '98	297	SP-DU07-SSB003
	916 Biposto	916	G 846	'94 - '98	256	SP-DU07-SSB010
	916 S	916	-	'93 - '98	297	SP-DU10-SSB001
	916 S	916	-	'93 - '98	256	SP-DU08-SSB003
	916 S	916	G 846	'94 - '98	297	SP-DU08-SSB003
	916 S	916	G 846	'94 - '98	256	SP-DU08-SSB002
	916 Strada	916	G 846	'94 - '98	297	SP-DU08-SSB004
	916 Strada	916	G 846	'94 - '98	256	SP-DU08-SSB004
	916 Strada	916	G 846	'94 - '03	297	SP-DU08-SSB004
	916 SP	916	-	'93 - '98	400	SP-DU07-SWB003
	916 ST 4	S 2	-	'98	614	SP-DU09-SSB003
	916 ST 4	S 2	-	'98	297	SP-DU09-SSB001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	916 ST 4	S 2	e1*00013	'98 - '03	614	SP-DU09-SOB001
	944 ST 2	S 1	-	'97	522	SP-DU09-SWB001
	944 ST 2	S 1	-	'97	297	SP-DU09-SSB001
	944 ST 2	S 1	H 965	'97 - '98	522	SP-DU09-SOB001
	944 ST 2	S 1	e1*00030	'99 - '02	522	SP-DU09-SWB001
	944 ST 2	S 1	e1*00030	'99 - '02	297	SP-DU09-SSB001
	944 ST 2	S 1	e1*00030	'99 - '02	522	SP-DU09-SSB011
	996	H 2	e1*00012	'97 - '01	400	SP-DU09-SOB001
	996 Biposto	H 2	e1*00012	'98 - '01	400	SP-DU09-SWB001
	996 R	H 2	e1*00012	'00 - '02	400	SP-DU09-SSB001
	996 S	H 2	e1*00012	'00 - '02	400	SP-DU09-SOB001
	996 SPS	H 1	e1*00096	'98 - '02	400	SP-DU09-SWB001
	996 ST 4 S	S 2	e1*00013	'01 - '03	1224	SP-DU09-SSB002
	996 ST 4 S	S 3	e3*0217	'03 - '06	1224	SP-DU09-SSB002
	998 Biposto	H 2	e1*00012	'01 - '04	400	SP-DU09-SSB007
	998 R	H 2	e1*00012	'01 - '04	400	SP-DU09-SSB006
	998 S	H 2	e1*00012	'01 - '04	400	SP-DU09-SSB008
	999	H 4	e3*0147	'02 - '07	1065	SP-DU09-SSB014
	999 S	H 4	e3*0147	'02 - '07	1065	SP-DU09-SSB014
	1000 GT	C 1	e3*0343	'06 ->	1215	SP-DU09-SSB013
	1000 Sport	C 1	e3*0343	'06 ->	1215	SP-DU09-SSB014
	1000 Super Sport i.E.	V 5	e3*0142	'02 - '07	345	SP-DU09-SSB014
	DESERT X	1X	e49*168/2013*00094	22 - >	1889	SP-DU09-SSB034
	Hypermotard 698	4 B	e49-168/2013*00110	24->	1915	SP-DU07-SSB016
	MH 900 evoluzione	V 3	e3*0046	'00 - '03	256	SP-DU09-SSB011
	M 400 Monster	ZDM 400 M	-	'94	346	SP-DU09-SSB011
	M 400 Monster	M 3	-	'94	163	SP-DU09-SSB011

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	M 600 Monster	ZDM 600 M	-	'94	346	SP-DU09-SSB016
	M 600 Monster	M 3	e1*00025	'98 - '01	163	SP-DU09-SSB016
	M 600 Monster	M	G 802	'94 - '97	163	SP-DU09-SSB016
	M 620 Monster i.E.	M 4	e3*0030	'03 - '05	163	SP-DU06-SSB005
	M 620 Monster i.E.	M 4	e3*0281	'05 - '08	163	SP-DU06-SSB005
	M 696 Monster	M 5	e1*00037	'08 - '09	1224	SP-DU06-SSB006
	M 696 Monster	M 5	E3*0497	'09 - '11	1224	SP-DU06-SSB007
	M 750 Monster	M 1	e1*00052	'99 - '02	163	SP-DU07-SSB006
	M 750 Monster	M	G 802	'97 - '01	163	SP-DU07-SSB006
	M 800 Monster i.E.	M 4	e3*0030	'03 - '05	163	SP-DU10-SSB002
	M 800 Monster i.E.	M 4	e3*0281	'05 - '08	163	SP-DU10-SSB002
	M 821 Monster	MH	e49*168/2013*00034	15 - >	1224	SP-DU08-SSB014
	M 821 Monster	MH	e49*168/2013*00034	15 - >	1224	SP-DU08-SSB015
	M 900 Monster	ZDM 900 M	-	'93 - '96	163	SP-DU09-SSB009
	M 900 Monster	ZDM 900 M	-	'93 - '96	346	SP-DU09-SOB002
	M 900 Monster	M	G 802	'94 - '95	163	SP-DU09-SSB009
	M 900 Monster	M	G 802	'94 - '95	346	SP-DU09-SOB002
	M 900 Monster	M	G 802	'96 - '99	163	SP-DU09-SSB010
	M 900 Monster i.E.	M 2	e1*00051	'00 - '01	163	SP-DU09-SSB023
	M 900 Monster i.E.	M 2	e1*00051	'02	163	SP-DU10-SSB002
	M 916 Monster S 4	M 4	e3*0030	'00 - '04	163	SP-DU09-SSB017
	M 1000 Monster i.E.	M 4	e3*0030	'03 - '05	163	SP-DU10-SSB002
	M 1000 Monster i.E.	M 4	e3*0281	'05 - '08	163	SP-DU10-SSB002
	Monster 696	M 5	e1*00037	'08 - '11	1224	SP-DU06-SSB006
	M 696 Monster	M 5	e3*0497	'12 - '13	1224	SP-DU06-SSB008
	Monster 796	M 5	e3*0497	'10	1224	SP-DU07-SSB012
	Monster 796	M 5	e3*0497	'12->	1224	SP-DU07-SSB013

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Monster 821	MH	e49*168/2013*00034	15->	1224	SP-DU08-SSB013
	Monster 821	MH	e49*168/2013*00034	15->	1224	SP-DU08-SSB014
	Monster S4R	M 4	e3*0281	'04 - '07	163	SP-DU10-SSB007
	Monster S4R	M 4	e3*0281	'08->	462	SP-DU10-SSB008
	Monster 1100 EVO	M 5	e3*2002/24*0497	'12->	1224	SP-DU11-SSB004
	Multistrada 950	AA	e3*168/2013*00001	17->	1158	SP-DU09-SSB028
	Multistrada 950	AA	e3*168/2013*00001	17->	673	SP-DU09-SSB031
	Multistrada DS 1000	A 1	e3*0167	'02 - '04	163	SP-DU09-SSB021
	Multistrada DS 1000	A 1	e3*0283	'04 - '06	163	SP-DU09-SSB021
	Multistrada DS 1100	A 1	e3*0283	'06 - '10	163	SP-DU09-SSB021
	Multistrada 1200	A 2	e3*0563	'10 - '12	1296	SP-DU12-SSB002
	Multistrada 1200	A 3	e24*0139	13-14	1301	SP-DU12-SSB003
	Multistrada 1200	AA	e3*168/2013*00001	15 - >	1158	SP-DU12-SSB004
	Multistrada 1200 Enduro	AA	e3*168/2013*00001	16 >	1158	SP-DU12-SSB008
	Panigale V2	1H	e3*168/2013*00021	20 - >	244	SP-DU09-SSB035
	Scrambler Desert Sled	KB	e49*00019	17 - >	1804	SP-DU08-SSB012
ENERGICA (IT)	EVA	1	e9*168/2013*11072	17 - >	1088	SP-EN11-SSB001
GASGAS (ES)	ES 700	GG LC4	e1*168/2013*00298	22 - >	1381	SP-GG07-SSB003
	ES 700	GG LC4	e1*168/2013*00298	22 - >	1553	SP-GG07-SSB004
Harley David- son (USA)	FLD Switchback	FD 2	e4*0414	'12 ->	1106	SP-HD16-SSO010
	FLDE	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD17-SSB011
	FLDE	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1778	SP-HD17-SSB016
	FLDE	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD17-SSB021
	FLDE	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSB027
	FLFB	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD17-SSB013
	FLFB	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD17-SSB029
	FLHC Heritage	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1708	SP-HD17-SSB010

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FLHT Electra Glide	FLT	C 559	'88 - '95	485	SP-HD13-SKD015
	FLHT Electra Glide	FLT	C 559	'96 - '99	485	SP-HD13-SKD012
	FLHTCU Electra Glide Ultra Classic	FLT	C 559	'88 - '98	485	SP-HD13-SKD015
	FLHR Road King	FLT	C 559	'92 - '99	485	SP-HD13-SKD017
	FLHS Electra Glide	FLT	C 559	'84 - '94	485	SP-HD13-SKD013
	FLSB sportglide	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD17-SSB007
	FLSB sportglide	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD17-SSB028
	FLSL	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1778	SP-HD17-SSB009
	FLSL	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSB024
	FLST C/F/N	FS 2	e4*0002	'00 - '06	1167	SP-HD14-SSL008
	FLST C/F/N	FS 2	e4*0002	'00 - '06	1167	SP-HD14-SSM014
	FLST C/F/N	FS 2	e4*0029	'07 ->	1167	SP-HD16-SSL002
	FLST C/F/N	FS 2	e4*0029	'07 ->	1167	SP-HD16-SSM014
	FLSTC Heritage Softail Classic	FXST	D 312	'89 - '99	1167	SP-HD13-SSL020
	FLSTF Fat Boy	FXST	D 312	'89 - '99	1167	SP-HD13-SSL019
	FLSTF Fat Boy	FS 2	e4*0002	'00 - '06	1167	SP-HD14-SSL008
	FLSTF Fat Boy	FS 2	e4*0029	'07 ->	1167	SP-HD16-SSL002
	FLSTN Heritage Softail Nostalgia	FXST	D 312	'92 - '99	1167	SP-HD13-SSL021
	FXBB	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1778	SP-HD17-SSB008
	FXBB	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSB022
	FXDB Dyna Street-Bob	FD 2	e4*0414	'06 ->	1164	SP-HD14-SSO006
	FXBR (S)	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD17-SSB005
	FXBR (S)	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD17-SSB020
	FXDC Dyna Super Glide Custom	FD 1	e4*0029	'04 - '05	1110	SP-HD14-SSO004
	FXDCI Dyna Super Glide Custom	FD 1	e4*0029	'04 - '05	1110	SP-HD14-SSO004
	FXDF Dyna Fat Bob	FL 2	e4*0414	'09 -13	1538	SP-HD16-SSO003
	FXDL Dyna Lowrider	FD 2	e4*0414	'93 - '09	1164	SP-HD13-SSD022

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FXDR 114	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD17-SSB012
	FXDR 114	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD17-SSB014
	FXDWG Dyna Wide Glide	FD 1	e4*0029	'99 - '05	1110	SP-HD14-SSO002
	FXDWG Dyna Wide Glide	FD 2	e4*0414	'07 - '14	1422	SP-HD16-SSB006
	FXDX Dyna Super Glide Sport	FXD	F 695	'98 - '99	642	SP-HD13-SSD018
	FXDX Dyna Super Glide Sport	FD 1	e4*0029	'99 - '07	807	SP-HD14-SSD001
	FXDX Dyna Super Glide Sport	FD 1	e4*0029	'99 - '07	807	SP-HD14-SSD013
	FXFB (S)	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1708	SP-HD17-SSB006
	FXFB (S)	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSB033
	FXLR Low Rider Custom	FXR	C 456	'87 - '91	426	SP-HD13-SSO009
	FXLR	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1778	SP-HD17-SSB012
	FXLR	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSB025
	FXLRS	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1356	SP-HD18-SSB011
	FXLRS	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1205	SP-HD18-SSB013
	FXLRS	SJ 1	e4*168/2013*00062	22 - >	1849	SP-HD18-SSB021
	FXLRS(ST) LOW RIDER S	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1708	SP-HD18-SSB016
	FXLRS(ST) LOW RIDER S	ST 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1708	SP-HD18-SSB019
	FXLRS(ST) LOW RIDER ST	ST 1	e4*168/2013*00062	22 - >	1708	SP-HD18-SSB019
	FXLRS(ST) LOW RIDER ST	ST 1	e4*168/2013*00062	22 - >	1849	SP-HD18-SSB020
	FXLRS(ST) LOW RIDER ST	ST 2	e4*168/2013*00183	25 - >	1708	SP-HD18-SSB019
	FXLRS(ST) LOW RIDER ST	ST 2	e4*168/2013*00183	25 - >	1849	SP-HD18-SSB020
	FXR Super Glide	FXR	C 456	'88 - '93	426	SP-HD13-SSD010
	FXRS Low Rider Sport 1340	FXR	C 456	'88 - '93	426	SP-HD13-SSD011
	FXSB Breakout	FS 2	e4*0002	'13->	1167	SP-HD18-SSL002
	FXST Softail	FXST	D 312	'96 - '99	1167	SP-HD13-SSL001
	FXST	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1849	SP-HD17-SSC026
	FXST	SJ 1	e4*168/2013*00062	18 - >	1778	SP-HD17-SSC015

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FXSTB Bad Boy	FXST	D 312	'94 - '96	375	SP-HD13-SSL003
	FXSTB Softail Night Train	FS 2	e4*0002	'00 - '15	1167	SP-HD14-SSL007
	FXSTC Softail Custom	FXST	D 312	'96 - '99	375	SP-HD13-SSL002
	FXSTD Softail	FS 2	e4*0002	'00 - '15	1167	SP-HD14-SSL007
	PAN AMERICA	1 ZD	e4*168/2013*00131	21 - >	1860	SP-HD12-SSB021
	SPORTSTER S	1 ZC	e4*168/2013*00131	21 - >	163	SP-HD12-SSB023
	VRSCA V-Rod	VR 1	e4*0130	'02 - '06	1110	SP-HD11-SSO001
	VRSCAW V-Rod	VR 1	e4*0130	'07 - '16	1164	SP-HD11-SSO004
	VRSCDX Night-Rod Special	VR 1	e4*0130	'07 - '11	1164	SP-HD11-SSO004
	VRSCDX	VR 1	e4*0130	'13->	1164	SP-HD12-SSO009
	VRSCB V-Rod	VR 1	e4*0130	'04 - '06	1094	SP-HD11-SSO002
	VRSCF V-Rod Muscle (upsd fork)	VR 1	e4*0130	'09 - '14	1422	SP-HD12-SSO006
	VRSCR Street-Rod	VR 2	e4*0307	'06 -07	1109	SP-HD11-SSO003
	XL 883	XL 2	e4*0208	'97 - '03	426	SP-HD08-SSO014
	XL 883 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'05 ->	1096	SP-HD08-SSO004
	XL 883 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'01 ->	1096	SP-HD08-SSO006
	XL 883 Nightster	XL 2	e4*0208	'09 ->	426	SP-HD08-SSO009
	XL 883 Sportster	XL 2	e4*0208	'05 ->	426	SP-HD08-SSO005
	XL 883 Sportster Low	XL 2	e4*0208	'05 -11	1096	SP-HD08-SSO007
	XL 883 Iron	XL 2	e4*0208	'08 >	426	SP-HD08-SSO008
	XL 883 Iron	XL 2	e4*0208	14>	426	SP-HD08-SSD011
	XL 1200	XL 2	e4*0208	'97 - '03	426	SP-HD08-SSO014
	XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'01 ->	1096	SP-HD08-SSO004
	XL 1200 C Sportster Custom	XL 2	e4*0208	'05 ->	1096	SP-HD08-SSO006
	XL 1200 N Nightster	XL 2	e4*0208	'07 -12	426	SP-HD12-SSO004
	XL 1200 Sportster	XL 2	e4*0208	'05 ->	426	SP-HD08-SSO005
	XL 1200 Sportster Low	XL 2	e4*0208	'05 -11	1096	SP-HD08-SSO007

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	XL 1200 S Sport	XL 1	e4*0028	'96 -'03	249	SP-HD12-SSD003
	XL Forty Eight (48)	LC 3 C	e4*0028	'10 ->	1096	SP-HD12-SSO008
	XLH 883 Hugger	XL/2	C 560	'88 - '91	368	SP-HD08-SSD002
	XLH 833 Hugger	XL/2	C 560	'92 - '97	485	SP-HD08-SSD003
	XLH 883 Sportster	XL/2	C 560	'88 - '94	368	SP-HD08-SSD001
	XR 1200 X	XR 1	e4*1789	'09 ->	664	SP-HD12-SSO007
Honda Italia (I)	CB 600 F Hornet	PC 36	e3*0101	'05 - '06	389	SP-HO06-SSB022
	CB 600 F Hornet	PC 36	e3*0101	'05 - '06	536	SP-HO06-SSB023
	CB 600 F Hornet	PC 41	e3*0454	'07 ->	1088	SP-HO06-SSB027
	CB 600	PC 36	e3*0101	'03 - '04	389	SP-HO06-SSB022
	CB 600	PC 36	e3*0101	'05 - '06	536	SP-HO06-SSB023
	CB 600	PC 41	e3*0454	'07 ->	1235	SP-HO06-SSB026
	CB 600	PC 41	e3*0454	'07 ->	1088	SP-HO06-SSB027
	CB 1000 R	SC 60	e4*1912	'08 ->	1305	SP-HO10-SSB025
	CB 1000 R	SC 60	e4*1912	'08 ->	1404	SP-HO10-SSB024
	CB 1000 R	SC 60	e4*1912	'08 ->	1315	SP-HO10-SSB025
	CBF 500	PC 39	e3*0244	'04 - '12	1007	SP-HO05-SSB003
	CBF 500	PC 39	e3*0244	'05 - '12	1330	SP-HO05-SSB019
	CBF 600 N	PC 38	e3*0231	'04 - '07	1007	SP-HO06-SSB020
	CBF 600 N	PC 38	e3*0231	'04 - '07	1330	SP-HO06-SSB040
	CBF 600 N	PC 43	e3*0490	'08 ->	1356	SP-HO06-SSB039
	CBF 600 N	PC 43	e3*0490	'08 ->	1558	SP-HO06-SSB054
	CBF 600 S	PC 38	e3*0231	'04 - '07	1007	SP-HO06-SSB020
	CBF 600 S	PC 38	e3*0231	'04 - '07	1330	SP-HO06-SSB040
	CBF 600 S	PC 43	e3*0490	'08 ->	1356	SP-HO06-SSB039
	CBF 600 S	PC 43	e3*0490	'08 ->	1558	SP-HO06-SSB054
	CB 650 F	RC 75	e13*0678	'14 ->	1558	SP-HO06-SSB050

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CB 650 F	RC 75	e13*0678	'14 ->	1575	SP-HO06-SSB051
	CBF 1000	SC 58	e3*0373	'06 - '09	1029	SP-HO10-SSB015
	CBF 1000	SC 58	e3*0373	'06 - '09	348	SP-HO10-SSB016
	CBF 1000 F	SC 64	e3*0373	'10 ->	1558	SP-HO10-SSB031
	SH 300 i	NF 02	e3*0447	'07 ->	1530	SP-HO03-SSB004
	XL 600 V Transalp	PD 10	H 686	'89 - '00	185	SP-HO06-SSB010
	XL 650 V Transalp	RD 10	e3*0017	'00 - '02	622	SP-HO06-SSB013
Honda (J)	C 125 A (super Cub)	A 48	e13*168/2013*00481	18->	1826	SP-HO01-SSD019
	C 125 A (super Cub)	JA 58	e13*168/2013*01094	20->	1826	SP-HO01-SSD019
	C 125 A (super Cub)	JA 71	e13*168/2013*02185	25->	1826	SP-HO01-SSD019
	CB 1	NC 27	-	'89 - '95	140	SP-HO04-SSB001
	CB 250 F Hornet	MC 31	-	'96 - '01	389	SP-HO02-SSB001
	CB 400 F	NC 27	-	'89 - '95	140	SP-HO04-SSB001
	CB 400 F 2 N	NC 31	-	'93 - '97	252	SP-HO04-SSD002
	CB 400 F 2 N	NC 31	-	'97	1042	SP-HO04-SSD009
	CB 400 Hyper V-tec	NC 39	-	'98 - '04	1044	SP-HO04-SSD008
	CB 400 SF Super Four	NC 39	-	'98 - '04	1042	SP-HO04-SSD007
	CB 500 F	PC 63	e13*168/2013*00508	19 - >	1430	SP-HO05-SSB029
	CB 500 F	PC 71	e13*168/2013*01854	22 - >	1430	SP-HO05-SSB034
	CB 600 F Hornet	PC 34	K 016	'98 - '02	389	SP-HO06-SSB006
	CB 600 F Hornet	PC 34	K 016	'98 - '02	536	SP-HO06-SSB043
	CB 600 S Hornet	PC 34	K 016	'98 - '02	536	SP-HO06-SSB038
	CB 650 F	RC 97	e13*00098	17 - >	1558	SP-HO06-SSB058
	CB 650 R	RH 02	e13*168/2013*00501	19->	1029	SP-HO05-SSB029
	CB 650 R	RH 02	e13*168/2013*00501	19->	1330	SP-HO06-SSB059
	CB 650 R	RH 02	e13*168/2013*00502	19->	1029	SP-HO05-SSB029
	CB 650 R	RH 02	e13*168/2013*00502	19->	1330	SP-HO06-SSB059

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CB 650 R	RH 08	e4*168/2013*00124	19->	1029	SP-HO05-SSB029
	CB 650 R	RH 08	e4*168/2013*00124	19->	1330	SP-HO06-SSB059
	CB 650 R	RH 08	e4*168/2013*00125	19->	1029	SP-HO05-SSB029
	CB 650 R	RH 08	e4*168/2013*00125	19->	1330	SP-HO06-SSB059
	CB 750 Seven Fifty	RC 42	G 035	'92 - '03	251	SP-HO07-SSD006
	CB 750 Seven Fifty	RC 42	G 035	'01 - '08	251	SP-HO07-SSD056
	CB 900 F Hornet	SC 48	e13*0051	'02 - '03	283	SP-HO09-SSB006
	CB 900 F Hornet	SC 48	e13*0051	'04 - '05	1140	SP-HO09-SSB008
	CB 1000 F	SC 30	G 341	'93 - '96	251	SP-HO10-SSD001
	CB 1000 S	SC 94	e4*168/2013*00174	25->	780	SP-HO10-SSB051
	CB 1000 HORNET	SC 86	e4*168/2013*00184	25->	1782	SP-HO10-SSB052
	CB 1000 R	SC 80	e4*168/2013*00080	18 >	543	SP-HO10-SSB045
	CB 1000 R	SC 80	e4*168/2013*00080	18 >	460	SP-HO10-SSB046
	CB 1100 SF X11 Super Four	SC 42	e4*0026	'99 - '04	709	SP-HO11-SSB007
	CB 1300 F	SC 54	e4*0187	'03 - '06	895	SP-HO13-SSD004
	CB 1300 S	SC 54	e4*0187	'03 - '06	895	SP-HO13-SSD004
	CB 1300 SF	SC 40	-	'98 - '00	716	SP-HO13-SSD002
	CB 1300 SF	SC 40	-	'98 - '00	716	SP-HO13-SSD005
	CB 1300 SF	SC 54	e4*0187	'10 - '13	895	SP-HO13-SSB008
	CB 1300 X 4	SC 38	-	'97 - '02	554	SP-HO13-SSD001
	CB 1300 X 4	SC 38	-	'97 - '02	542	SP-HO13-SOD001
	CBR 125	JC 34	e13*0004	'04 - '10	1349	SP-HO01-SSB005
	CBR 125 R	JC 39	e13*0004	'04 - '10	1351	SP-HO01-SSB004
	CBR 125	JC 34	e13*0004	'04 - '10	1351	SP-HO01-SSB005
	CBR 125 R	JC 39	e13*0004	'04 - '10	1349	SP-HO01-SSB004
	CBR 250 R	MC 41	e13*0457	'11 ->	1522	SP-HO02-SSB014
	CBR 250 R	MC 41	e13*0457	'11 ->	397	SP-HO02-SSB003

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CBR 400 RR Gull Arm	NC 29	E 515	'90 - '93	394	SP-HO04-SSB003
	CBR 400 RR Tri Arm	NC 23	-	'88 - '89	397	SP-HO04-SSB015
	CBR 400 RR Tri Arm	NC 23	-	'88 - '89	1508	SP-HO04-SSB015
	CBR 500 R	PC 62	e13*168/2013*00507	19 - >	1430	SP-HO05-SSB030
	CBR 500 R	PC 70	e13*168/2013*01853	22 - >	1430	SP-HO05-SSB035
	CBR 600 F	PC 23	E 978	'89 - '90	282	SP-HO06-SSB014
	CBR 600 F	PC 25	F 648	'91 - '92	183	SP-HO06-SSB001
	CBR 600 F	PC 25	F 648	'91 - '92	179	SP-HO06-SOB001
	CBR 600 F	PC 25	F 648	'93	1311	SP-HO06-SSB041
	CBR 600 F	PC 31	H 002	'93 - '98	183	SP-HO06-SSB002
	CBR 600 F	PC 31	H 002	'93 - '98	179	SP-HO06-SOB002
	CBR 600 F	PC 31	H 002	'93 - '97	183	SP-HO06-SSB003
	CBR 600 F	PC 35	K 294	'98 - '00	567	SP-HO06-SSB004
	CBR 600 F	PC 35	K 294	'98 - '00	567	SP-HO06-SSB005
	CBR 600 F	PC 35	e4*0101	'01 - '06	567	SP-HO06-SSB015
	CBR 600 F	PC 41	E3*0454	11 - '13	1404	SP-HO06-SSB046
	CBR 600 F	PC 41	E3*0454	11 - '13	1315	SP-HO06-SSB047
	CBR 600 FS	PC 35	e4*0101	'01 - '06	567	SP-HO06-SSB015
	CBR 600 FS	PC 35	e4*0101	'01 - '06	567	SP-HO06-SSB042
	CBR 600 RR	PC 37	e4*0190	'03 - '04	1306	SP-HO06-SSB036
	CBR 600 RR	PC 37	e4*0190	'03 - '04	857	SP-HO06-SSB018
	CBR 600 RR	PC 37	e4*0190	'05 - '06	1020	SP-HO06-SSB021
	CBR 600 RR	PC 37	e4*0190	'05 - '06	1305	SP-HO06-SSB037
	CBR 600 RR	PC 40	e4*1247	'07 - '12	1206	SP-HO06-SSB025
	CBR 600 RR	PC 41	E3*0454	11 ->	1404	SP-HO06-SSB046
	CBR 600 RR	PC 41	E3*0454	11 ->	1315	SP-HO06-SSB047
	CBR 650 F	RC 74	e13*0677	'14->	1558	SP-HO06-SSB048

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CBR 650 F	RC 74	e13*0677	'14->	1575	SP-HO06-SSB049
	CBR 650 R	RH 07	e4*168/2013*00122	19->	1029	SP-HO06-SSB060
	CBR 650 R	RH 07	e4*168/2013*00122	19->	1330	SP-HO06-SSB062
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00517	21 - >	1029	SP-HO06-SSB063
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00517	21 - >	1330	SP-HO06-SSB064
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00517	21 - >	1029	SP-HO06-SSB065
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00518	21 - >	1029	SP-HO06-SSB063
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00518	21 - >	1330	SP-HO06-SSB064
	CBR 650 R	RH 01	e13*168/2013*00518	21 - >	1029	SP-HO06-SSB065
	CBR 650 R	RH 15	e13*168/2013*01839	24->	1029	SP-HO06-SSB070
	CBR 650 R	RH 15	e13*168/2013*01839	24->	1030	SP-HO06-SSB071
	CBR 900 RR	SC 28	G 034	'92 - '93	283	SP-HO09-SSB001
	CBR 900 RR	SC 28	G 034	'94 - '95	348	SP-HO09-SSB002
	CBR 900 RR	SC 29	-	'92 - '93	283	SP-HO09-SSB001
	CBR 900 RR	SC 29	-	'94 - '95	348	SP-HO09-SSB002
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	'96 - '97	408	SP-HO09-SSB003
	CBR 900 RR	SC 33	H 294	'98 - '99	536	SP-HO09-SSB004
	CBR 900 RR	SC 44	e13*0019	'00 - '01	668	SP-HO09-SSB005
	CBR 900 RR	SC 50	e13*0052	'02 - '03	759	SP-HO09-SSB007
	CBR 1000 F	SC 21	E 513	'87 - '88	282	SP-HO10-SSB002
	CBR 1000 F	SC 24	F 143	'89 - '92	282	SP-HO10-SSB026
	CBR 1000 F Dual CBS	SC 24	F 143	'93 - '98	206	SP-HO10-SSB012
	CBR 1000 RR	SC 57	e4*0269	'04 - '05	857	SP-HO10-SSB011
	CBR 1000 RR	SC 57	e4*0269	'06 - '07	1020	SP-HO10-SSB014
	CBR 1000 RR	SC 57	e4*0269	'06 - '07	1305	SP-HO10-SSB022
	CBR 1000 RR	SC 59	e4*1726	'08 - '11	1328	SP-HO10-SSB021
	CBR 1000 RR	SC 59	e4*1726	'08 - '11	1355	SP-HO10-SSB023

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CBR 1100 XX	SC 35	H 541	'96 - '01	463	SP-HO11-SSB001
	CBR 1100 XX	SC 35	e13*0043	'01 - '06	463	SP-HO11-SSB001
	CRF 250 L	MD 38	e13*2002/24*0568	12 - >	1584	SP-HO02-SSB018
	CRF 250 L	MD 44	e13*168/2013*00068	13 - >	1584	SP-HO02-SSB018
	CRF 250 L	MD 44	e13*168/2013*00068	13 - >	1854	SP-HO02-SSB019
	CRF 250 Rally	MD 44	e13*168/2013*00068	17 - >	1753	SP-HO02-SSB021
	CRF 300 L	ND 16	e13*168/2013*00928	21 - >	1753	SP-HO03-SSB014
	CRF 300 L	ND 16	e13*168/2013*00928	21 - >	1753	SP-HO03-SSB015
	CRF 300 L	ND 16	e13*168/2013*00928	21 - >	1926	SP-HO03-SSB016
	CRF 300 L	ND 22	e13*168/2013*02369	21 - >	1753	SP-HO03-SSB014
	CRF 300 L	ND 22	e13*168/2013*02369	21 - >	1753	SP-HO03-SSB015
	CRF 300 L	ND 22	e13*168/2013*02369	21 - >	1926	SP-HO03-SSB017
	CRF 450 L	PD 11	e4*168/2013*00089	19 - >	1770	SP-HO04-SSB017
	CRF 1000	SD 04	E4*3185	15-16	1638	SP-HO10-SSB032
	CRF 1000	SD 04	E4*3185	15-16	1639	SP-HO10-SSB033
	CRF 1000	SD 04	E4*3185	15-16	1647	SP-HO10-SSB034
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	16->	1638	SP-HO10-SSB032
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	16->	1639	SP-HO10-SSB033
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	16->	1647	SP-HO10-SSB034
	CRF 1000	SC 04 B	e4*3185	15-16	1687	SP-HO10-SSB035
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	16->	1687	SP-HO10-SSB035
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1647	SP-HO10-SSB039
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1638	SP-HO10-SSB041
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1639	SP-HO10-SSB040
	CRF 1000	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1687	SP-HO10-SSB042
	CRF 1000 adventure sports	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1687	SP-HO10-SSB036
	CRF 1000 adventure sports	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1724	SP-HO10-SSB037

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	CRF 1000 adventure sports	SD 06	e4*168/2013*00033	18- >	1725	SP-HO10-SSB038
	CRF 1100	SD 08	e4*168/2013*00118	20- >	1647	SP-HO11-SSB017
	CRF 1100	SD 08	e4*168/2013*00118	20- >	1638	SP-HO11-SSB019
	CRF 1100	SD 08	e4*168/2013*00118	20- >	1639	SP-HO11-SSB018
	CRF 1100	SD 08	e4*168/2013*00118	20- >	1687	SP-HO11-SSB020
	CRF 1100	SD 13	e4*168/2013*00174	20- >	1647	SP-HO11-SSB017
	CRF 1100	SD 13	e4*168/2013*00174	20- >	1638	SP-HO11-SSB019
	CRF 1100	SD 13	e4*168/2013*00174	20- >	1639	SP-HO11-SSB018
	CRF 1100	SD 13	e4*168/2013*00174	20- >	1687	SP-HO11-SSB020
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1647	SP-HO11-SSB021
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1639	SP-HO11-SSB022
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1687	SP-HO11-SSB023
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1725	SP-HO11-SSB024
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1724	SP-HO11-SSB025
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1638	SP-HO11-SSB026
	CRF 1100 adventure sports	SD 09	e4*168/2013*00115	20- >	1687	SP-HO11-SSB027
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1647	SP-HO11-SSB021
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1639	SP-HO11-SSB022
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1687	SP-HO11-SSB023
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1725	SP-HO11-SSB024
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1724	SP-HO11-SSB025
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1638	SP-HO11-SSB026
	CRF 1100 adventure sports	SD 14	e4*168/2013*00172	20- >	1687	SP-HO11-SSB027
	F 6 C Valkyrie	SC 34	H 582	'96 - '98	501	SP-HO15-SSD002
	F 6 C Valkyrie	SC 34	H 582	'99 - '02	535	SP-HO15-SSD003
	FORZA 750	RH 11	e6*168/2013*00064	21 - >	1558	SP-HO07-SSB048
	FORZA 750	RH 11	e6*168/2013*00065	21 - >	1558	SP-HO07-SSB048

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FTR 223	MC 34	-	'00	1047	SP-HO02-SSB004
	GL 1500/6 Gold Wing	SC 22	E 931	'89 - '00	1185	SP-HO15-SSB001
	GL 1800/6 SE	SC 47	e4*0107	'01 - >	1105	SP-HO18-SSB001
	GL 1800	SC 79	e4*168/2013*00075	18->	1780	SP-HO18-SSN006
	GL 1800	SC 79	e4*168/2013*00075	18->	1381	SP-HO18-SSB006
	NC 700 D	RC 62	E4*2788	'12 ->	1556	SP-HO07-SSB032
	NC 700 S	RC 61	e4*2824	'12 ->	1556	SP-HO07-SSB029
	NC 700 X	RC 63	e4*2789	'12 ->	1544	SP-HO07-SSB030
	NC 750 D	RC 71	e4*3034	14 ->	1556	SP-HO07-SSB033
	NC 750 S	RC 70	e4*3021	'13 ->	1556	SP-HO07-SSB029
	NC 750 S	RC 88	e4*168/2013*00011	'15 ->	1556	SP-HO07-SSB029
	NC 750 S	RC 88	e4*168/2013*00011	'18 ->	1556	SP-HO07-SSB040
	NC 750 X	RC 72	e4*0322	'13 ->	1544	SP-HO07-SSB031
	NC 750 X	RC 90	e4*168/2013*00007	'15 ->	1544	SP-HO07-SSB031
	NC 750 X	RC 90	e4*168/2013*00007	'15 ->	1668	SP-HO07-SSB036
	NC 750 X	RC 90	e4*168/2013*00007	'18 ->	1668	SP-HO07-SSB040
	NC 750 X	RH 09	e6*168/2013*00066	'18 ->	1668	SP-HO07-SSB040
	NC 750 X	RH 09	e6*168/2013*00067	'18 ->	1668	SP-HO07-SSB040
	NC 750 X	RH 09	e6*168/2013*00066	21->	1782	SP-HO07-SSB052
	NC 750 X	RH 09	e6*168/2013*00067	21->	1782	SP-HO07-SSB052
	NC 750 X	RH 23	e6*168/2013*00164	25->	1782	SP-HO07-SSB052
	NSR 250 RS	MC 18	-	'90 - '93	397	SP-HO02-SSB003
	NT 650 Hawk	RC 31	-	'88 - 93	80	SP-HO06-SSB007
	NT 650 Deauville	RC 33	E 888	98 - 05	206	SP-HO06-SSB017
	NT 700 Deaville	RC 52	E9*0069	06 - >	1177	SP-HO07-SSB023
	NT 1100	SC 84	e4*168/2013*00155	22 - >	1844	SP-HO11-SSB028
	NTV 650 Revere	RC 33	E 888	'88 - '92	80	SP-HO06-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	NTV 650 Revere	RC 33	E 888	'93 - '98	206	SP-HO06-SSB009
	NX 250	MD 21	E 843	'89 - '90	760	SP-HO02-SSB002
	NX 250	MD 25	F 542	'90 - '93	760	SP-HO02-SSB002
	NX 650 Dominator	RD 02	E 851	'88 - '91	469	SP-HO06-SSB057
	NX 650 Dominator	RD 08	H 031	'92 - '97	185	SP-HO06-SSB034
	PCX 150 /125	KF 19 A	E4*3063	15 ->	1653	SP-HO01-SSB014
	PCX 150 /125	JF 83 A	e4*168/2013*00084	21 - >	1653	SP-HO01-SSD024
	RVF 400 R	NC 35	-	'94 - '96	387	SP-HO04-SSB004
	ST 125 A (DAX)	JB 04	e13*168/2013*01343	22 - >	1819	SP-HO01-SSD035
	ST 125 A (DAX)	JB 06	e13*168/2013*02293	25->	1819	SP-HO01-SSD035
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'90 - '01	1377	SP-HO11-SSB002
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'92 - '95	1377	SP-HO11-SSB003
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'96 - '01	1377	SP-HO11-SSB004
	ST 1100 Pan European	SC 26	F 440	'02	1029	SP-HO13-SSB003
	ST 1300 Pan European	SC 51	e1*0147	'02 - '08	1298	SP-HO13-SSB007
	ST 1300 Pan European	SC 51	e1*0147	'02 - '12	1298	SP-HO13-SSB007
	VFR 400 R	NC 24	-	'89 - '90	387	SP-HO04-SSB010
	VFR 750 F	RC 36	F 372	'92 - '93	628	SP-HO07-SSB007
	VFR 750 F	RC 36	F 372	'94 - '97	467	SP-HO07-SSB001
	VFR 800 FIW	RC 46	K 011	'97 - '01	563	SP-HO08-SSB007
	VFR 800 FIW	RC 46	e13*0132	'02 ->	1028	SP-HO08-SSB006
	VFR 800 FIW	RC 46	K 011	'02 ->	1029	SP-HO08-SSB005
	VFR 800 F	RC 79	E4*3054	'14 ->	1029	SP-HO08-SSB010
	VFR 800 F	RC 93	e4*168/2013*00042	'14 ->	1029	SP-HO08-SSB010
	VFR 800 X Crossrunner	RC 60	e4*2673	'11 - '15	1028	SP-HO08-SSB008
	VFR 800 X Crossrunner	RC 94	e4*168/2013*00041	'15->	1028	SP-HO08-SSB008
	VFR 1200 F	SC 63	e4*2383	'09 ->	1331	SP-HO12-SSB002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	VFR 1200 X Crosstourer	SC 70	e4*2701	'12 ->	1547	SP-HO12-SSB003
	VFR 1200 X Crosstourer	SC 76	e4*168/2013*00012	'15 ->	1547	SP-HO12-SSB003
	VTR 1000 F	SC 36	H 687	'97 - '01	506	SP-HO10-SSB004
	VTR 1000 F	SC 36	e13*0044	'01 - '05	543	SP-HO10-SOB004
	VTR 1000 SP-1	SC 45	e4*0061	'00 - '02	293	SP-HO10-SSB005
	VTR 1000 SP-2	SC 45	e4*0061	'02 - '05	293	SP-HO10-SSB007
	VTX 1800	SC 46	e4*0113	'01 - '09	429	SP-HO18-SSD003
	WW 150 /125	KF 19 A	E4*3063	15 ->	1653	SP-HO01-SSB014
	XL 600 V Transalp	PD 06	E 512	'87 - '96	185	SP-HO06-SSB010
	XL 750 (Transalp)	RD 16	e6*168/2013*00134	23 - >	1137	SP-HO07-SSB059
	XL 750 (Transalp)	RD 16	e6*168/2013*00134	23 - >	1652	SP-HO07-SSB059
	XL 750 (Transalp)	RD 17	e6*168/2013*00166	25 - >	1137	SP-HO07-SSB059
	XL 750 (Transalp)	RD 17	e6*168/2013*00166	25 - >	1652	SP-HO07-SSB059
	XL 1000 V Varadero	SD 01	e4*0009	'98 - '02	657	SP-HO10-SSB006
	XL 1000 V Varadero	SD 01	e4*0009	'99 - '02	1151	SP-HO10-SSB028
	XL 1000 V Varadero no ABS	SD 02	e9*0059	'03 - '05	1151	SP-HO10-SSB029
	XL 1000 V Varadero with ABS	SD 02	e9*0059	'04 ->	1151	SP-HO10-SSB030
	XR 250 R	ME 06	-	'90	1074	SP-HO02-SSB009
	XR 250 R	ME 08	-	'91 - '95	1074	SP-HO02-SSB011
	XR 250 R	ME 08	-	'96	1074	SP-HO02-SSB011
	XR 600 R	PE 04	-	'91 - '95	580	SP-HO06-SSB011
	XR 600 R	PE 04	-	'96 - '97	582	SP-HO06-SSB012
	XR 650 R	RE 01	C 917	'00 ->	1535	SP-HO06-SSB044
	XRV 750 Africa Twin	RD 04	F 371	'88 - '94	469	SP-HO07-SSB002
	XRV 750 Africa Twin	RD 07	G 317	'88 - '94	469	SP-HO07-SSB002
	XRV 750 Africa Twin	RD 07a	G 317	'95 - '01	1437	SP-HO07-SSB026
	Z 125 M (monkey)	JB 02	e13*168/2013*00410	18 - >	1819	SP-HO01-SSD020

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Z 125 M (monkey)	JB 03	e13*168/2013*01085	21 - >	1819	SP-HO01-SSD020
	Z 125 M (monkey)	JB 05	e13*168/2013*02259	25->	1819	SP-HO01-SSD020
Honda (USA)	PC 800 Pacific Coast	RC 34	-	'88 - '97	637	SP-HO08-SSD002
	VT 1100 C	SC 18	-	'87 - '88	501	SP-HO11-SSD005
	VT 1100 C	SC 23	E 778	'87 - '93	501	SP-HO11-SSD005
	VT 1100 C	SC 23	G 600	'94 - '96	501	SP-HO11-SSD005
	VT 1100 C 2 ACE	SC 32	H 027	'95 - '98	501	SP-HO11-SSD006
Husqvarna (A)	ENDURO 701	Husqvarna 701	e1*168/2013*00032	16 - >	1553	SP-HU07-SSB004
	ENDURO 701	Husqvarna 701	e1*168/2013*00032	21->	1381	SP-HU07-SSB007
	ENDURO 701	Husqvarna 701	e1*168/2013*00032	21->	1553	SP-HU07-SSB008
	NORDEN 901	HQV N	e1*168/2013*00295	22 - >	1873	SP-HU09-SSB001
	NORDEN 901	HQV N	e1*168/2013*00295	22 - >	1875	SP-HU09-SSB002
	NORDEN 901	HQV N	e1*168/2013*00295	22 - >	1773	SP-HU09-SSB003
	NORDEN 901	HQV N	e1*168/2013*00295	22 - >	1774	SP-HU09-SSB004
	VITPILEN 401	HQV 401	e4*168/2013*00064	18 - >	1296	SP-HU04-SSB001
	VITPILEN 401	HQV 401	e4*168/2013*00064	18 - >	1516	SP-HU04-SSB002
	Supermoto 701	Husqvarna 701	e1*168/2013*00032	16 - >	1381	SP-HU07-SSB002
	Supermoto 701	Husqvarna 701	e1*168/2013*00032	16 - >	1553	SP-HU07-SSB003
Indian (USA)	CHALLENGER	L	e4*168/2013*00121	20 - >	1836	SP-IN18-SSB006
	CHALLENGER	L	e4*168/2013*00121	20 - >	1836	SP-IN18-SSB007
	CHIEF	C	e4*3012	14 - >	1220	SP-IN18-SSB001
	CHIEFTAIN	R	e4*2002/24*3013	15 ->	1565	SP-IN18-SSB002
	CHIEFTAIN	R	e4*2002/24*3013	15->	1617	SP-IN18-SSB004
	FTR 1200	R	e4*168/2013*00095 e4*168/2013*00096	19 - >	522	SP-IN12-SSB006
	FTR 1200	R	e4*168/2013*00095 e4*168/2013*00096	19 - >	1516	SP-IN12-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	PURSUIT	L	e4*168/2013*00121	24 - >	1836	SP-IN18-SSB008
	ROADMASTER	R	e4*2002/24*3013	15->	1617	SP-IN18-SSB004
	SCOUT	N15	e4*3116	15 - >	1631	SP-IN11-SSO001
	SCOUT 1200	N15	e4*3116 e4*168/2013*00030 e4*168/2013*00031	18->	1631	SP-IN12-SSO004
	SCOUT 1200	N15	e4*3116 e4*168/2013*00030 e4*168/2013*00031	2017	1631	SP-IN12-SSO001
	SCOUT BOBBER	N15	e4*3116 e4*168/2013*00030 e4*168/2013*00031	18->	1780	SP-IN12-SSO002
	SCOUT BOBBER	D	e4*168/2013*00147	22->	1780	SP-IN12-SSO005
	SCOUT BOBBER TWENTY	M	e4*168/2013*00030	20 - >	1780	SP-IN10-SSO001
	SCOUT BOBBER SIXTY	M	e4*168/2013*00030	20 - >	1780	SP-IN10-SSO001
	SCOUT SIXTY	N15	e4*3116 e4*168/2013*00030 e4*168/2013*00031	18->	1631	SP-IN11-SSO003
	SCOUT SIXTY	N15	e4*3116 e4*168/2013*00030 e4*168/2013*00031	2017	1631	SP-IN11-SSO004
	SPRINGFIELD	T	e4*2002/24*3013	16->	1565	SP-IN18-SSB003
	SPRINGFIELD	T	e4*2002/24*3013	16->	1617	SP-IN18-SSB005
Kawasaki (J)	1400 GTR	ZGT 40 A	e1*0310	'07 - '09	1234	SP-KA14-SSB002
	1400 GTR	ZGT 40 A	e1*0310	'07 - '09	1399	SP-KA14-SSB003
	1400 GTR Concours ABS	ZGT 40 C	e4*1560	'10 - '12	865	SP-KA14-SSB004
	Eliminator	EL450A	e1*168/2013*00347	24->	329	SP-KA04-SSD011
	ER-5	ER 500 A	e1*00039	'01 - '09	1103	SP-KA05-SSD012
	ER-5	ER 500 A	e1*00039	'01 - '09	1159	SP-KA05-SSD012

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	ER-6 f	EX 650 A	e1*0269	'05 - '08	1101	SP-KA06-SSB016
	ER-6 f	EX 650 A	e1*0269	'05 - '08	1315	SP-KA06-SSB017
	ER-6 f	EX 650 A	e1*0269	'05 - '08	1101	SP-KA06-SSB016
	ER-6 f	EX 650 A	e1*0269	'05 - '08	1315	SP-KA06-SSB017
	ER-6 f	EX 650 C	e1*0417	'09 ->	1101	SP-KA06-SSB029
	ER-6 f	EX 650 C	e1*0417	'09 ->	1315	SP-KA06-SSB030
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'05 - '08	1101	SP-KA06-SSB016
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'12 ->	1101	SP-KA06-SSB034
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'05 - '08	1315	SP-KA06-SSB017
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'12 ->	1315	SP-KA06-SSB035
	ER-6 n	ER 650 C	e1*0409	'12 ->	1101	SP-KA06-SSB034
	ER-6 n	ER 650 C	e1*0409	'12 ->	1315	SP-KA06-SSB035
	ER-6 n	EX 650 C	e1*0417	'12 ->	1101	SP-KA06-SSB034
	ER-6 n	EX 650 C	e1*0417	'12 ->	1315	SP-KA06-SSB035
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'05 - '08	1101	SP-KA06-SSB016
	ER-6 n	ER 650 A	e1*0260	'05 - '08	1315	SP-KA06-SSB017
	ER-6 n	ER 650 C	e1*0409	'09 ->	1101	SP-KA06-SSB029
	ER-6 n	ER 650 C	e1*0417	'09 ->	1315	SP-KA06-SSB030
	GPZ 500 S	EX 500 D	G 587	'94 - '00	631	SP-KA05-SSB002
	GPZ 500 S	EX 500 D	e4*0132	'01 - '06	631	SP-KA05-SSB002
	GPZ 900 R	ZX 900 A	D 393	'90 - '93	182	SP-KA09-SOB002
	GPZ 1100 Horizont	ZXT 10 E	G 936	'95 - '00	395	SP-KA11-SSB001
	KLE 500	LE 500 A	F 670	'91 - '07	1025	SP-KA05-SSB006
	KLX 250 R	LX 250 E	-	'01 - '03	1052	SP-KA02-SSB003
	KLX 650 C	LX 650 C	G 245	'93 - '95	525	SP-KA06-SSB003
	KLR 650	KL 650 A	-	'08 - '14	1586	SP-KA06-SSB036
	KLR 650	KL 650 C	e1*00010	'08 - '14	1586	SP-KA06-SSB036

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	KLR 650	KL 650 C	e1*00010	'08 - '14	1586	SP-KA06-SSB036
	KR-1 S	KR 250 C	-	'90 - '92	118	SP-KA02-SSB001
	ZX-250 R Ninja	EX 250 K	e1*0351	'08 ->	1353	SP-KA02-SSB007
	Ninja 125	BX125	e1*168/2013*00106	23->	1497	SP-KA02-SSB007
	Ninja 300 R	EX 250 K	e1*0351+e1*00076	'13 ->	1353	SP-KA03-SSB001
	Ninja 300 R	EX 250 H	e1*0351+e1*00076	'13 ->	1353	SP-KA03-SSB001
	Ninja 650	EX 650 K	e1*168/2013*00039	17 ->	857	SP-KA06-SSB042
	Ninja 650	EX 650 K	e1*168/2013*00039	17 ->	1306	SP-KA06-SSB045
	Ninja 650	EX 650 M	e1*168/2013*00182	20 ->	857	SP-KA06-SSB042
	Ninja 650	EX 650 M	e1*168/2013*00182	20 ->	1306	SP-KA06-SSB045
	Ninja 650	EX 650 M	e1*168/2013*00183	20 ->	857	SP-KA06-SSB042
	Ninja 650	EX 650 M	e1*168/2013*00183	20 ->	1306	SP-KA06-SSB045
	Ninja 650	EX 650 S	e1*168/2013*00320	20 ->	857	SP-KA06-SSB042
	Ninja 650	EX 650 S	e1*168/2013*00320	20 ->	1306	SP-KA06-SSB045
	Ninja 650	EX 650 S	e1*168/2013*00321	20 ->	857	SP-KA06-SSB042
	Ninja 650	EX 650 S	e1*168/2013*00321	20 ->	1306	SP-KA06-SSB045
	Ninja 1100 SX	ZXT 10 H	e4*168/2013*00182	25 ->	1652	SP-KA11-SSB012
	Ninja 1100 SX	ZXT 10 H	e4*168/2013*00182	25 ->	1301	SP-KA11-SSB011
	Versys 650	LE 650 A	e1*0305	'07 - '09	1204	SP-KA06-SSB018
	Versys 650	LE 650 A	e1*0305	'07 - '09	1205	SP-KA06-SSB019
	Versys 650	LE 650 C	e1*0462	'09 - '15	1204	SP-KA06-SSB018
	Versys 650	LE 650 C	e1*0462	'09 - '15	1205	SP-KA06-SSB019
	Versys 650	LE 650 E	e1*0653	15 ->	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 E	e1*0653	15 ->	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 E	e1*00027	15 ->	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 E	e1*00027	15 ->	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 E	e1*00028	15 ->	1617	SP-KA06-SSB040

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ : **SPB**
Vehicle type / Type
Hersteller : **Hyperpro Sales B.V.**
Manufacturer
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Versys 650	LE 650 E	e1*00028	15 - >	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 H	e1*00299	22 - >	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 H	e1*00299	22 - >	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 H	e1*00300	22 - >	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 H	e1*00300	22 - >	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 J	e1*00313	23 - >	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 J	e1*00313	23 - >	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 650	LE 650 J	e1*00314	23 - >	1617	SP-KA06-SSB040
	Versys 650	LE 650 J	e1*00314	23 - >	1331	SP-KA06-SSB039
	Versys 1000 (also ABS)	WVBS	e4*0142	'12 -14	1543	SP-KA10-SSB022
	Versys 1000 (also ABS)	ZT 00 B	e4*3111	'15 ->	1543	SP-KA10-SSB024
	Versys 1000 (also ABS)	ZT 00 B	e4*00029	'15 - >	1543	SP-KA10-SSB024
	Versys 1000 (also ABS)	ZT 00 B	e4*00029	'15 - >	1622	SP-KA10-SSB026
	Versys 1000 (also ABS)	ZT 00 C	e4*168/2013*00086	'19 - >	1543	SP-KA10-SSB037
	Versys 1000 (also ABS)	ZT 00 C	e4*168/2013*00086	'19 - >	1622	SP-KA10-SSB038
	Versys 1100 (also S)	LZT10A	e4*168/2013*00188	'25 - >	1543	SP-KA11-SSB038
	Versys 1100 (also S)	LZT10A	e4*168/2013*00188	'25 - >	1622	SP-KA11-SSB039
	VN 900	VN 900 B	e4*0913	'07 - '17	1532	SP-KA09-SSB012
	Vulcan S	EN 650	e1*168/2013*00024 e1*168/2013*00025	15 - >	1575	SP-KA06-SSB046
	Vulcan S	EN 650	e1*168/2013*00252	20 - >	1575	SP-KA06-SSB046
	W 650	EJ 650 A	e4*0010	'99 - '08	892	SP-KA06-SSO011
	W 800	EJ 800 A	e1*0497	'10 ->	892	SP-KA08-SSO002
	W 800	EJ 800 B	e1*168/2013*00141	'17 ->	892	SP-KA08-SSO006
	W 800	EJ 800 E	e1*168/2013*00259	'17 ->	892	SP-KA08-SSO006
	Z 1	Z 1 F	9898	'74 - '75	280	SP-KA09-SOD003
	Z 250	BR 250 E	e1*2002/24*0640	15-17	1497	SP-KA02-SSB014

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Z 300	ER 300 A	e1*2002/24*0663	15-17	1353	SP-KA03-SSB004
	Z 650	ER 650 H	e1*00038	17 ->	1306	SP-KA06-SSB044
	Z 650	ER 650 H	e1*00038	17 ->	857	SP-KA06-SSB043
	Z 650	ER 650 K	e1*168/2013*00180	17 ->	1306	SP-KA06-SSB044
	Z 650	ER 650 K	e1*168/2013*00180	17 ->	857	SP-KA06-SSB043
	Z 650 RS	ER 650 M	e1*168/2013*00292	22 - >	857	SP-KA06-SSB049
	Z 650 RS	ER 650 M	e1*168/2013*00292	22 - >	1306	SP-KA06-SSB050
	Z 750	ZR 750 J	e1*0197	'04 - '06	644	SP-KA07-SSB010
	Z 750 (with ABS)	ZR 750 L	e1*0309	'07 - '11	1210	SP-KA07-SSB011
	Z 750 R	ZR 750 N/P	01*0487	11>	1210	SP-KA07-SSB011
	Z 750 S	ZR 750 J	e1*0197	'05 - '06	644	SP-KA07-SSB024
	Z 800	ZR 800 A	e4*2908	'13 ->	1154	SP-KA08-SSB003
	Z 800	ZR 800 C	e4*2002/24*2909	13 ->	1733	SP-KA08-SSB010
	Z 900	Z 1 F	9898	'74 - '75	280	SP-KA09-SOD003
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00043	17->	1622	SP-KA09-SSB016
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00043	17->	1543	SP-KA09-SSB015
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00176	17->	1622	SP-KA09-SSB016
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00176	17->	1543	SP-KA09-SSB015
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00177	17->	1622	SP-KA09-SSB016
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00177	17->	1543	SP-KA09-SSB015
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00178	17->	1622	SP-KA09-SSB016
	Z 900	ZR 900	e1*168/2013*00178	17->	1543	SP-KA09-SSB015
	Z 900 RS	ZR 900 C	e1*168/2013*00057	18->	1543	SP-KA09-SSB017
	Z 900 RS	ZR 900 C	e1*168/2013*00057	18->	1622	SP-KA09-SSB018
	Z 900 RS	ZR 900 K	e1*168/2013*00238	18->	1543	SP-KA09-SSB017
	Z 900 RS	ZR 900 K	e1*168/2013*00238	18->	1622	SP-KA09-SSB018
	Z 900 RS	ZR 902 A	e1*168/2013*00438	25->	1543	SP-KA09-SSB017

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Z 900 RS	ZR 902 A	e1*168/2013*00438	25->	1622	SP-KA09-SSB018
	Z 1000	Z 1 F	9898	'76 - '78	280	SP-KA10-SOD004
	Z 1000	ZRT 00 A	e1*0172	'03 - '06	847	SP-KA10-SSB005
	Z 1000	ZRT 00 B	e4*1275	'07 - '09	847	SP-KA10-SSB008
	Z 1000	ZRT 00 D	e4*2374	'10 -13	1459	SP-KA10-SSB018
	Z 1000	ZRT 00 D	e4*2374	'10 -13	1210	SP-KA10-SSB019
	Z 1000 ABS	ZRT 00 D	e4*2374	'10 ->	1210	SP-KA10-SSB019
	Z 1000	ZRT 00 F	e4*3009	14>	1068	SP-KA10-SSB029
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 G	e1*0486	'11 -13	1210	SP-KA10-SSB020
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 G	e1*0486	'11 -13	1459	SP-KA10-SSB021
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 G	e1*0486	'11 ->	1301	SP-KA10-SSB032
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 L	e1*0611	'14 ->	1459	SP-KA10-SSB021
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 L	e1*0611	'14 ->	1210	SP-KA10-SSB020
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 L	e1*0611	'14 ->	1652	SP-KA10-SSB033
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 W	e4*00034	17 ->	1301	SP-KA10-SSB034
	Z 1000 SX (Ninja 1000)	ZXT 00 W	e4*00034	17 ->	1652	SP-KA10-SSB035
	Z 1000 SX	ZXT 02 K	e4*168/2013*00116	17 ->	1301	SP-KA10-SSB034
	Z 1000 SX	ZXT 02 K	e4*168/2013*00116	17 ->	1652	SP-KA10-SSB035
	Z 1100 SX (Ninja 1100)	ZXT 10 H	e4*168/2013*00182	25 ->	1301	SP-KA11-SSB011
	Z 1100 SX (Ninja 1100)	ZXT 10 H	e4*168/2013*00182	25 ->	1652	SP-KA11-SSB012
	Z 1100 SX SE (Ninja 1100 SE)	ZXT 10 H	e4*168/2013*00182	25 ->	549	SP-KA11-SSB013
	Zephyr 400	ZR 400 B	-	'89 - '99	230	SP-KA04-SSD001
	Zephyr 400	ZR 400 B	-	'89 - '99	279	SP-KA04-SOD001
	Zephyr 550	ZR 550 B	F 540	'89 - '99	230	SP-KA05-SSD001
	Zephyr 750	ZR 750 C	F 541	'91 - '99	70	SP-KA07-SSD001
	Zephyr 750	ZR 750 C	F 541	'91 - '99	0070B	SP-KA07-SSO001
	Zephyr 1100	ZRT 10 A	F 989	'92 - '06	248	SP-KA11-SSO002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Zephyr 1100	ZRT 10 A	F 989	'92 - '06	248	SP-KA11-SSD002
	Zephyr 1100	ZRT 10 A	F 989	'92 - '06	280	SP-KA11-SOD002
	Z H2	ZRT 00 K	e4*168/2013*00117	20 - >	1804	SP-KA10-SSB039
	Z H2	ZRT 00 P	e4*168/2013*00162	20 - >	1804	SP-KA10-SSB039
	ZR-7	ZR 750 F	e1*00023	'99 - '00	644	SP-KA07-SSB002
	ZR-7	ZR 750 F	e1*00023	'01 - '03	644	SP-KA07-SSB009
	ZR-7 S	ZR 750 F	e1*00023	'01 - '03	644	SP-KA07-SSB009
	ZRX 400	ZR 400 E	-	'94 - '03	253	SP-KA04-SSD002
	ZRX 1100	ZRT 10 C	H 619	'97 - '98	551	SP-KA11-SSD003
	ZRX 1100	ZRT 10 C	e4*0011	'97 - '00	551	SP-KA11-SSD003
	ZRX 1200	ZRT 20 A	e4*0106	'02 - '05	830	SP-KA12-SSD002
	ZRX 1200 R	ZRT 20 A	e4*0106	'01 - '03	830	SP-KA12-SSD002
	ZRX 1200 R	ZRT 20 A	e4*0106	'04 - '08	830	SP-KA12-SSD005
	ZRX 1200 S	ZRT 20 A	e4*0106	'01 - '03	830	SP-KA12-SSD002
	ZRX 1200 S	ZRT 20 A	e4*0106	'04 - '08	830	SP-KA12-SSD005
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 F	G 937	'95 - '97	293	SP-KA06-SSB004
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 F	G 937	'95 - '97	298	SP-KA06-SOB004
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 G	H 967	'98 - '99	293	SP-KA06-SSB005
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 J	e4*0042	'00 - '01	679	SP-KA06-SSB008
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 A	e1*00141	'02	679	SP-KA06-SSB009
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 B	e4*0180	'03 - '04	679	SP-KA06-SSB010
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 C	e1*0229	'05 - '06	1068	SP-KA06-SSB015
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 P	e4*1274	'07 - '08	1056	SP-KA06-SSB020
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 N	e4*0364	'09 - '10	1403	SP-KA06-SSB033
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 N	e4*0364	'11 - '12	1403	SP-KA06-SSB032
	ZX-6 R Ninja	ZX 600 N	e4*0364	'13 ->	1600	SP-KA06-SSB038
	ZX-6 R Ninja	ZX 636 G	e1*168/2013*00104	'13 ->	1600	SP-KA06-SSB038

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	ZX-7 R Ninja	ZX 750 N	H 202	'96 - '03	466	SP-KA07-SSB023
	ZX-7 R Ninja	ZX 750 N	H 202	'96 - '03	1600	SP-KA07-SSB028
	ZX-7 RR Ninja	ZX 750 N	H 202	'95 - '02	466	SP-KA07-SSB023
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 B	G 588	'94 - '95	288	SP-KA09-SSB004
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 B	G 588	'96 - '97	288	SP-KA09-SSB005
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 C	H 884	'98 - '99	293	SP-KA09-SSB006
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 C	H 884	'98 - '99	293	SP-KA09-SSB007
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 E	e1*00054	'00 - '01	681	SP-KA09-SSB009
	ZX-9 R Ninja	ZX 900 E	e1*00054	'02 - '03	681	SP-KA09-SSB010
	ZX-10 R Ninja	ZXT 00 C	e4*0246	'04 - '05	379	SP-KA10-SSB006
	ZX-10 R Ninja	ZXT 00 D	e1*0270	'06 - '07	1154+RING	SP-KA10-SSB007
	ZX-10 R Ninja	ZXT 02 L	e4*168/2013*00141	21 - >	549	SP-KA10-SSB040
	ZX-10 R Ninja	ZXT 02 L	e4*168/2013*00141	21 - >	1541	SP-KA10-SSB041
	ZX-12 R Ninja	ZXT 20 A	e1*00065	'99 - '01	644	SP-KA12-SSB001
	ZX-12 R Ninja	ZXT 20 A	e1*00065	'02 - '05	644	SP-KA12-SSB004
	ZXR 400	ZX 400 L	F 669	'91 - '93	165	SP-KA04-SSB003
	ZXR 750	ZX 750 H	F 102	'89 - '90	89	SP-KA07-SSB004
	ZXR 750	ZX 750 H	F 102	'91 - '92	89	SP-KA07-SSB005
	ZXR 750 R	ZX 750 J	F 671	'91 - '92	89	SP-KA07-SSB006
	ZZR 600	ZX 600 D	F 382	'90 - '92	161	SP-KA06-SSB006
	ZZR 600	ZX 600 E	G 202	'93 - '94	161	SP-KA06-SSB007
	ZZR 600	ZX 600 E	G 202	'95 - '97	161	SP-KA06-SSB012
	ZZR 600	ZX 600 E	G 202	'95 - '97	890	SP-KA06-SSB028
	ZZR 1100	ZXT 10 C	F 381	'92	159	SP-KA11-SSB004
	ZZR 1100	ZXT 10 D	G 203	'93 - '01	159	SP-KA11-SSB005
	ZZR 1200	ZXT 20 C	e1*00142	'02 - '05	865	SP-KA12-SSB003
	ZZR 1400	ZXT 40 C	e4*1560	'06 - '14	1161	SP-KA14-SSB001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
KTM (A)	ZZR 1400	ZXT 40 E	e4*2810	'12->	1161	SP-KA14-SSB005
	ZZR 1400	ZXT 40 H	e4*168/2013*00003	'16->	1161	SP-KA14-SSB007
	125 DUKE	KTM DUKE	e1-00043	11 - 16	1296	SP-KT01-SSB001
	125 DUKE	KTM DUKE	e1-00043	11 - 16	1516	SP-KT01-SSB002
	RC 125	KTM IS RC	e1*0646	15->	1296	SP-KT01-SSB006
	RC 125	KTM IS RC	e1*0646	15->	1516	SP-KT01-SSB006
	200 DUKE	KTM DUKE	e1*0512	12 - >	1296	SP-KT02-SSB003
	200 DUKE	KTM DUKE	e1*0512	12 - >	1516	SP-KT02-SSB004
	250 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	17 - >	1296	SP-KT02-SSB001
	250 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	17 - >	1516	SP-KT02-SSB002
	390 Adventure	KTM IS Adventure	e1*168/2013*00209	20 - >	1395	SP-KT03-SSB008
	390 Adventure	KTM IS Adventure	e1*168/2013*00209	20 - >	507	SP-KT03-SSB009
	390 Adventure R	KTM IS ADV	e1*168/2013*00416	25->	1773	SP-KT03-SSB014
	390 Adventure R	KTM IS ADV	e1*168/2013*00416	25->	1774	SP-KT03-SSB013
	390 DUKE	KTM DUKE	e1*2002/24*0512	13 - 16	1296	SP-KT03-SSB001
	390 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	17 - >	1296	SP-KT03-SSB002
	390 DUKE	KTM DUKE	e1*2002/24*0512	13 - 16	1516	SP-KT03-SSB005
	390 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	17 - >	1516	SP-KT03-SSB004
	390 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	21 ->	1296	SP-KT03-SSB010
	390 DUKE	KTM IS DUKE	e4*168/2013*00046	21 ->	1516	SP-KT03-SSB011
	620 LC 4 Duke I	KTM 620 LC4	-	'94 - '97	541	SP-KT06-SSB001
	640 LC 4 Duke II	KTM DK II	e1*00048	00 - 06	541	SP-KT06-SSB008
	690 LC 4 SMC	KTM 690 LC4	e1*0354	'08 ->	1381	SP-KT06-SSB002
	690 LC 4 SMC R	KTM 690 LC4	e1*0354	'12->	1381	SP-KT06-SSB006
	690 LC 4 SMC R	KTM 690 LC4	e1*0354	'12->	1553	SP-KT06-SSB012
	690 LC 4 SMC R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00147	'12->	1381	SP-KT06-SSB006
	690 LC 4 SMC R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00147	'12->	1553	SP-KT06-SSB012

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	690 LC 4 Enduro	KTM 690 LC4	e1*0354	'08 ->	1381	SP-KT06-SSB003
	690 LC 4 Enduro	KTM 690 LC4	e1*0354	'08 ->	1381	SP-KT06-SSB004
	690 LC 4 Enduro	KTM 690 LC4	e1*0354	'12 -13	1381	SP-KT06-SSB005
	690 LC 4 Enduro R	KTM 690 LC4	e1*0354	'14 ->	1381	SP-KT06-SSB007
	690 Enduro R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00146 e1*168/2013*00147	19->	1381	SP-KT06-SSB014
	690 Enduro R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00146 e1*168/2013*00147	19->	1553	SP-KT06-SSB015
	690 SMC R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00147	12->	1381	SP-KT06-SSB006
	690 SMC R	KTM 690 LC4	e1*168/2013*00147	12->	1553	SP-KT06-SSB012
	790 Adventure	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1588	SP-KT07-SSB005
	790 Adventure	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1068	SP-KT07-SSB006
	790 Adventure R	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1773	SP-KT07-SSB003
	790 Adventure R	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1774	SP-KT07-SSB004
	790 Adventure R	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1381	SP-KT07-SSB007
	790 Adventure R	KTM 790 Adventure	e1*168/2013*00149	19->	1553	SP-KT07-SSB008
	790 Duke	KTM 790 Duke	e1*168/2013*00063	18 - >	1295	SP-KT07-SSB001
	790 Duke	KTM 790 Duke	e1*168/2013*00063	18 - >	163	SP-KT07-SSB002
	890 Adventure	KTM 890 Adventure	e1*168/2013*00250	21 - >	1395	SP-KT08-SSB003
	890 Adventure	KTM 890 Adventure	e1*168/2013*00250	21 - >	507	SP-KT08-SSB006
	890 Adventure R	KTM 890	e1*168/2013*00250	21 - >	1773	SP-KT08-SSB004

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
		Adventure				
	890 Adventure R	KTM 890 Adventure	e1*168/2013*00250	21 - >	1774	SP-KT08-SSB005
	890 Adventure R	KTM 890 Adventure	e1*168/2013*00250	21 - >	1381	SP-KT08-SSB006
	890 Adventure R	KTM 890 Adventure	e1*168/2013*00250	21 - >	1553	SP-KT08-SSB007
	890 Duke	KTM 790 Duke	e1*168/2013*00063	21 - >	1088	SP-KT08-SSB008
	950 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'03 - '04	1370	SP-KT09-SSB001
	950 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'05 - '06	1545	SP-KT09-SSB013
	950 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*0180	'05 - '06	1370	SP-KT09-SSB010
	950 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*0180	'05 - '06	1591	SP-KT09-SSB016
	990 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'06 -13	1370	SP-KT09-SSB002
	990 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'06 -13	1545	SP-KT09-SSB004
	990 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'06	1370	SP-KT09-SSB011
	990 LC 8 Adventure	KTM LC8	e1*0180	'06	1545	SP-KT09-SSB017
	950 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*0180	'03 - '04	1481	SP-KT09-SSB008
	990 LC 8 Adventure R	KTM LC8	e1*0180	'11 -12	1545	SP-KT09-SSB021
	990 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*0180	'06 - '08	1481	SP-KT09-SSB009
	990 LC 8 Adventure S	KTM LC8	e1*0180	'06	1545	SP-KT09-SSB017
	990 LC 8 Super Duke	KTM LC8 EFI	e1*0232	'06 ->	1393	SP-KT09-SSB003
	990 LC 8 Super Duke	KTM LC8 EFI	e1*0232	'06 ->	1393	SP-KT09-SSB018
	990 LC 8 Supermoto R	KTM LC8	e1*0249	'09 - '11	1590	SP-KT09-SSB005
	990 LC 8 Supermoto R	KTM LC8	e1*0249	'09 - '11	1591	SP-KT09-SSB015
	990 LC 8 Supermoto T	KTM LC8	e1*0249	'09 - '11	1590	SP-KT09-SSB006
	990 LC 8 Supermoto T	KTM LC8	e1*0249	'09 - '11	1591	SP-KT09-SSB014
	990 DUKE	KTM R2 DK	e1*168/2013*00369	24->	1088	SP-KT09-SSB024
	1050 Adventure	KTM Adventure	e1*0596	15 ->	1590	SP-KT10-SSB001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	1050 Adventure	KTM Adventure	e1*0596	15 ->	1591	SP-KT10-SSB002
	1090 Adventure	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1590	SP-KT10-SSB003
	1090 Adventure	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1591	SP-KT10-SSB004
	1090 Adventure	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1590	SP-KT10-SSB007
	1090 Adventure	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1591	SP-KT10-SSB008
	1090 Adventure (R)	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1590	SP-KT10-SSB005
	1090 Adventure (R)	KTM Adventure	e1*00031	17 ->	1591	SP-KT10-SSB006
	1090 Adventure	KTM Adventure	e1*00035	17 ->	1590	SP-KT10-SSB003
	1090 Adventure	KTM Adventure L	e1*00035	17 ->	1591	SP-KT10-SSB004
	1090 Adventure	KTM Adventure L	e1*00035	17 ->	1590	SP-KT10-SSB007
	1090 Adventure	KTM Adventure L	e1*00035	17 ->	1591	SP-KT10-SSB008
	1090 Adventure (R)	KTM Adventure L	e1*00035	17 ->	1590	SP-KT10-SSB005
	1090 Adventure (R)	KTM Adventure L	e1*00035	17 ->	1591	SP-KT10-SSB006
	1190 Adventure (Also ABS, also EDS)	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1590	SP-KT11-SSB002
	1190 Adventure (Also ABS, also EDS)	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1591	SP-KT11-SSB003
	1190 Adventure (Also ABS, also EDS)	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1588	SP-KT11-SSB007
	1190 Adventure (Also ABS, also EDS)	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1587	SP-KT11-SSB006
	1190 R Adventure	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1590	SP-KT11-SSB004
	1190 R Adventure	KTM Adventure	e1*0596	'13 ->	1591	SP-KT11-SSB005
	1190 RC 8	KTM RC8	e1*0379	'08 ->	1372	SP-KT11-SSB001
	1290 Super Adventure	KTM Adventure	e1*0596	15 ->	1690	SP-KT12-SSB001
	1290 Super Adventure	KTM Adventure	e1*0596	15 ->	1691	SP-KT12-SSB006
	1290 Super Adventure R	KTM Adventure	e1*00031	16->	1590	SP-KT12-SSB002
	1290 Super Adventure R	KTM Adventure	e1*00031	16->	1591	SP-KT12-SSB008
	1290 Super Adventure R	KTM Adventure	e1*00031	16->	1591	SP-KT12-SSB012
	1290 Super Adventure R	KTM V2 Adventure	e1*168/2013*00274	21 ->	1690	SP-KT12-SSB015
	1290 Super Adventure R	KTM V2 Adventure	e1*168/2013*00274	21 ->	1691	SP-KT12-SSB015

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	1290 Super Adventure S	KTM Adventure	e1*00031	16->	1690	SP-KT12-SSB009
	1290 Super Adventure S	KTM Adventure	e1*00031	16->	1691	SP-KT12-SSB010
	1290 Super Adventure S	KTM Adventure	e1*00031	21 - >	1690	SP-KT12-SSB009
	1290 Super Adventure S	KTM Adventure	e1*00031	21 - >	1691	SP-KT12-SSB010
	1290 Super Adventure S	KTM V2 Adventure	e1*168/2013*00274	21 - >	1690	SP-KT12-SSB018
	1290 Super Adventure S	KTM V2 Adventure	e1*168/2013*00274	21 - >	1691	SP-KT12-SSB017
	1290 Super Adventure T	KTM Adventure	e1*00031	16->	1690	SP-KT12-SSB005
	1290 Super Adventure T	KTM Adventure	e1*00031	16->	1691	SP-KT12-SSB007
	1390 Super Adventure R	KTM V2 ADV	e1*168/2013*00403	25->	1690	SP-KT13-SSB004
	1390 Super Adventure R	KTM V2 ADV	e1*168/2013*00403	25->	1691	SP-KT13-SSB005
	1390 Super Adventure S	KTM V2 ADV	e1*168/2013*00403	25->	1690	SP-KT13-SSB006
	1390 Super Adventure S	KTM V2 ADV	e1*168/2013*00403	25->	1691	SP-KT13-SSB007
	1290 Superduke R	KTM Superduke	e1*00001	14->	1312	SP-KT12-SSB003
	1290 Superduke R	KTM Superduke	e1*00001	14->	1508	SP-KT12-SSB004
	1290 Superduke R	KTM Superduke	e1*0620	14->	1312	SP-KT12-SSB003
	1290 Superduke R	KTM Superduke	e1*0620	14->	1508	SP-KT12-SSB004
	1290 Superduke R	KTM Super Duke	e1*168/2013*00185	20->	1845	SP-KT12-SSB014
	1290 Superduke R Evo	KTM Super Duke	e1*168/2013*00185	20->	1845	SP-KT12-SSB019
	1390 Superduke R	KTM Super Duke	e1*168/2013*00185	24->	1845	SP-KT13-SSB002
	1390 Superduke R Evo	KTM Super Duke	e1*168/2013*00185	24->	1845	SP-KT12-SSB003
	1290 Super Duke GT	KTM Superduke	e1*168/2013*00001	16 - >	1088	SP-KT12-SSB011
	1290 Super Duke GT	KTM Superduke	e1*168/2013*00001	16 - >	1747	SP-KT12-SSB013
LIVEWIRE (USA)	LIVEWIRE	EV 1	e9*168/2013*11297	20 - >	1541	SP-LW15-SSB002
	S2 DEL MAR	S2E1	e9*168/2013*16056	24->	1377	SP-LW10-SSB001
	S2 DEL MAR	S2E1	e9*168/2013*16056	24->	1227	SP-LW10-SSB002
MBK (F)	MT-07 Tracer	RM 14	e13*0024	16->	1161	SP-YA07-SSB021
	MT-07 Tracer	RM 14	e13*0024	16->	1660	SP-YA07-SSB023

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Tracer 700	RM 30	e13*168/2013*00782	20->	1161	SP-YA07-SSB029
	Tracer 700	RM 30	e13*168/2013*00782	20->	1660	SP-YA07-SSB030
	Tracer 7	RM 30	e13*168/2013*00782	20->	1161	SP-YA07-SSB036
	Tracer 7	RM 30	e13*168/2013*00782	20->	1660	SP-YA07-SSB037
	Tracer 7	RM 55	e13*168/2013*0553	25->	1925	SP-YA07-SSB047
	Tracer 7	RM 55	e13*168/2013*0553	25->	1923	SP-YA07-SSB043
	Tracer 7	RM 55	e13*168/2013*0553	25->	1923	SP-YA07-SSB044
	Tracer 7	RM 55	e13*168/2013*0553	25->	1925	SP-YA07-SSB045
	Tracer 7	RM 55	e13*168/2013*0553	25->	1565	SP-YA07-SSB046
	XT 660 R	DM 01	e13*0085	'04 - '09	1022	SP-YA06-SSB020
	XT 660 R	DM 01	e13*0085	'11 - '14	1022	SP-YA06-SSB051
	XT 660 X	DM 01	e13*0085	'04 - '09	1022	SP-YA06-SSB018
	YZF-R 125	RE 06	e13*0248	'08 ->	1452	SP-YA01-SSB004
	YZF-R 125	RE 06	e13*0248	'08 ->	1454	SP-YA01-SSB005
	XTZ 690 D	DM11	e13*168/2013*00986	22>	1885	SP-YA07-SSB038
MOTO GUZZI (I)	1200 Sport	LP	e11*0152	'07 ->	522	SP-MG12-SSB002
	Norge 1200 H	LP	e11*0152	'06 -09	522	SP-MG12-SSB001
	Breva 750 i.e.	LL	e11*00081	'03 - '07	485	SP-MG07-SSO001
	Breva 750 i.e.	LL	e11*00081	'03 - '07	664	SP-MG07-SSO002
	Breva 850	LP	e11*2002/24*0152	06 - 07	522	SP-MG08-SSB001
	Breva 1100	LP	e11*2002/24*0152	05 - 10	522	SP-MG11-SSB008
	Breva 1200	LP	e11*2002/24*0152	07 - 10	522	SP-MG11-SSB005
	California EV	KD	H 651	'98 - '00	811	SP-MG11-SSO003
	California 1400	LV	e11*2002/24*1593*02	12 - 17	807	SP-MG14-SSO004
	GRISO 1100	LS	e11*2002/24*0211	'05 - '08	1224	SP-MG11-SSB006
	GRISO 1200	LS	e11*2002/24*0211	'07 - '16	1224	SP-MG12-SSB006
	STELVIO (V100)	MH	e13*168/2013*01929	24->	1592	SP-MG11-SSB010

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	STELVIO 1200	LZ	e11*2002/24*0152	09 - 17	1640	SP-MG12-SSB004
	Quota 1000	KB	G 285	'92 - '01	1318	SP-MG10-SSB003
	V 10 Centauro	KK	H 649	'97 - '01	461	SP-MG10-SSB001
	V 11 Sport	KR	e3*0007	'98 - '00	461	SP-MG11-SSB004
	V 85 strada	ML	e13*168/2013*02015	24 - >	1809	SP-MG08-SSB006
	V 85 strada	ML	e13*168/2013*02015	24 - >	1811	SP-MG08-SSB007
	V 85 TT	KW	e1*168/2013*00158	19->	1809	SP-MG08-SSB002
	V 85 TT	KW	e1*168/2013*00158	19->	1811	SP-MG08-SSB003
	V 85 TT	KY	e49*168/2013*00065	19->	1809	SP-MG08-SSB002
	V 85 TT	KY	e49*168/2013*00065	19->	1811	SP-MG08-SSB003
	V 85 TT	ML	e13*168/2013*02015	24 - >	1928	SP-MG08-SSB004
	V 85 TT	ML	e13*168/2013*02015	24 - >	1929	SP-MG08-SSB008
	V100 Mandello	M0	e13*168/2013*01513	24 ->	1575	SP-MG11-SSB009
Montesa- Honda (I)	NT 650 V Deauville	RC 47	K 027	'98 - '02	206	SP-HO06-SSB017
	NT 650 V Deauville	RC 47	e9*0073	'02 - '08	206	SP-HO06-SSB017
	NT 680 V Deauville	RC 52	e9*0069	'06 - '09	1177	SP-HO07-SSB009
	NT 680 V Deauville	RC 52	e9*0069	'06 - '09	1177	SP-HO07-SSB023
	XL 650 V Transalp	RD 11	e9*0077	'02 - '08	622	SP-HO06-SSB013
	XL 700 V Transalp	RD 13	e9*0223	'08 ->	1344	SP-HO07-SSB024
	XL 700 V Transalp	RD 13	e9*0223	'08 ->	1346	SP-HO07-SSB025
	XL 700 V Transalp	RD 15	e9*0426	'08 ->	1344	SP-HO07-SSB024
	XL 700 V Transalp	RD 15	e9*0426	'08 ->	1346	SP-HO07-SSB025
	XL 1000 V Varadero	SD 02	e9*0059	'03 - '05	657	SP-HO10-SSB009
Moto Morini (I)	Corsaro 1200	1	e3*0340	'05 - '06	1224	SP-MO12-SSB001
	Corsaro 1200	2	e3*0443	'07 - '10	1224	SP-MO12-SSB001
	Seiemmezzo 650 (STR/SCR)	PM	e13*168/2013*01395	22 - >	1331	SP-MM06-SSB003

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Seiemmezzo 650 (STR/SCR)	PM	e13*168/2013*01395	22 - >	1397	SP-MM06-SSB004
	X-CAPE / X 650	PM	e13*168/2013*01211	22 - >	1331	SP-MM06-SSB001
	X-CAPE / X 650	PM	e13*168/2013*01211	22 - >	1397	SP-MM06-SSB002
MZ (D)	SE-1 Scorpion Sport	MUZ 660	G 803	'95 - '03	352	SP-MZ06-SSB001
	SE-2 Scorpion Sport	MUZ 660	G 803	'95 - '03	352	SP-MZ06-SSB001
	SER-3 Scorpion Replica	MUZ 660	G 803	'95 - '03	352	SP-MZ06-SSB001
MV Agusta	675 Brutale	B 3	e3*0590	'12 ->	244	SP-MV06-SSB001
	750 F 4 S	F 4	e3*0024	'00 - '03	462	SP-MV07-SSB002
	750 F 4 S	F 4	e3*0024	'04 - '08	462	SP-MV07-SSB003
	910 F 4 Brutale	F 4	e3*0024	'02 - '09	462	SP-MV09-SSB001
	1000 F 4 R	F 6	e3*0236	'10 ->	462	SP-MV10-SSB001
	Cagiva Grand Canyon 900 i.E.	M 3	K 325	'99 - '03	865	SP-CA09-SSB001
	Cagiva Navigator 1000	M 5	e3*0032	'00 - '09	705	SP-CA10-SSB002
	Cagiva Raptor 650	M 2	e3*0018	'99 - '04	379	SP-CA10-SSB001
	Cagiva Raptor 650	M 2	e3*0018	'99 - '04	1296	SP-CA10-SSB003
	Cagiva Raptor 1000	M 2	e3*0018	'99 ->	379	SP-CA10-SSB001
	Cagiva Raptor 1000	M 2	e3*0018	'99 ->	1296	SP-CA10-SSB003
Piaggio (I)	Aprilia NA 850 Mana	RC	e11*0663	'08 -11	1331	SP-AP08-SSB001
	Aprilia NA 850 Mana	RC	e11*0663	'08 -11	543	SP-AP08-SSB002
	Aprilia RSV 1000 R Tuono Fighter	RR	e11*0093	'06 ->	462	SP-AP10-SSB011
	Aprilia SL 750 Shiver	RA	e11*0619	'08 ->	1175	SP-AP07-SSB001
	Aprilia SL 750 Shiver	RA	e11*0619	'08 ->	1220	SP-AP07-SSB002
	Aprilia SMV 750 Dorsoduro	SM	e11*0669	'08 ->	1295	SP-AP07-SSB003
QJ MOTOR	SRT 800 X/SX	P38	e13*168/2013*01190	25->	1761	SP-QJ08-SSB001
	SRT 800 X/SX	P38	e13*168/2013*01190	25->	1225	SP-QJ08-SSB002
	SRT 900 SX	PCA	e13*168/2013*02051	25->	1761	SP-QJ09-SSB001
	SRT 900 SX	PCA	e13*168/2013*02051	25->	1225	SP-QJ09-SSB002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
Royal enfield (IND)	BULLET/CLASSIC 500 EFI	Bullet	e11*0134	09 - >	1718	SP-RE05-SSD002
	Guarrilla 450	Himalayan 452	e5*168/2013*00084	24 - >	1437	SP-RE04-SSB005
	Guarrilla 450	Himalayan 452	e5*168/2013*00084	24 - >	1927	SP-RE04-SSB008
	Himalayan	Himalayan 452	e5*168/2013*00084	24 - >	1908	SP-RE04-SSB006
	Himalayan	Himalayan 452	e5*168/2013*00084	24 - >	1910	SP-RE04-SSB007
	Himalayan	Himalayan	e11*00274	17 - >	1714	SP-RE04-SSB001
	Himalayan	Himalayan	e11*00274	17 - >	1716	SP-RE04-SSB002
	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013/00016	17 - >	1714	SP-RE04-SSB001
	Himalayan	Himalayan	e5*168/2013/00016	17 - >	1716	SP-RE04-SSB002
Silence (ES)	S01 / S01+	S 01	e9*168/2013*11421	20 - >	337	SP-SI05-SSG002
	S01 / S01+	S 01	e9*168/2013*11421	20 - >	280	SP-SI05-SSG001
Suzuki (E)	GS 500 F	BK	e9*0116	'04 ->	670	SP-SU05-SSB003
Suzuki (J)	AN 650 Burgman	WVBU	e4*0151	'02 ->	1159	SP-SU06-SSO010
	AN 650 Burgman	WVBU	e4*2002/24*0851	13 - >	1159	SP-SU06-SSO040
	AN 650 Burgman	BU 14	e4*168/2013*	13 - >	1159	SP-SU06-SSO040
	DL 250 V-strom	WDS0	e4*00069	18 - >	1204	SP-SU02-SSB010
	DL 250 V-strom	WDS0	e4*00069	18 - >	1205	SP-SU02-SSB011
	DL 650 V-Strom	C7	e4*2002/24*2680*04	15->	1011	SP-SU06-SSB014
	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0233	'03 - '05	1011	SP-SU06-SSB014
	DL 650 V-Strom	WVB 1	e4*0724	'05 - '16	1011	SP-SU06-SSB014
	DL 650 V-Strom	WVB 7	e4*0724	'05 - '16	1011	SP-SU06-SSB014
	DL 650 V-Strom	WC 70	e4*00035	17 ->	1671	SP-SU06-SSB039
	DL 650 V-Strom	WC 70	e4*00035	17 ->	1804	SP-SU06-SSB043
	DL 800 (V-strom)	WEM0	e6*168/2013*00137	23->	1892	SP-SU08-SSB007
	DL 800 (V-strom)	WEM0	e6*168/2013*00137	23->	1843	SP-SU08-SSB009
	DL 800 (V-strom)	WEM0	e6*168/2013*00137	23->	1901	SP-SU08-SSB010
	DL 800 (V-strom)	WEM0	e6*168/2013*00137	23->	1921	SP-SU08-SSB011

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142	'02 - '03	817	SP-SU10-SSB004
	DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142	'04 - '05	817	SP-SU10-SSB007
	DL 1000 V-Strom	DD	e4*3025	'14 ->	1614	SP-SU10-SSB020
	DL 1000 V-Strom	WDD 0	e4*168/2013*00053	'14 ->	1614	SP-SU10-SSB020
	DL 1000 V-Strom	DD	e4*3025	'14 ->	1897	SP-SU10-SSB033
	DL 1000 V-Strom	WDD 0	e4*168/2013*00053	'14 ->	1897	SP-SU10-SSB033
	DL 1050 V-Strom	WEF 0	e6*168/2013*00036	20 - >	1614	SP-SU10-SSB028
	DL 1050 V-Strom	WEF 0	e6*168/2013*00036	20 - >	1614	SP-SU10-SSB036
	DL 1050 V-Strom	WEF 0	e6*168/2013*00036	20 - >	1897	SP-SU10-SSB035
	DL 1050 V-Strom	WEF 0	e6*168/2013*00036	20 - >	1897	SP-SU10-SSB034
	DR 800 S Big	SR 43 A	-	'91 - '95	1437	SP-SU08-SSB003
	DR 800 S Big	SR 43 B	F 723	'96 - '99	1437	SP-SU08-SSB003
	DR-Z 400 SM	WVBC	e4*0066	'02 - 04	1060	SP-SU04-SSB003
	DR-Z 400 SM	WVB 8	e4*0376	'05 ->	1037	SP-SU04-SSB004
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	'89 - '97	1430	SP-SU05-SSB001
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	'89 - '03	626	SP-SU05-SSB002
	GS 500 E	GM 51 B	F 114	'89 - '03	1430	SP-SU05-SSB002
	GSF 600 Bandit	GN 77 A	-	'94 - '99	332	SP-SU06-SSB001
	GSF 600 Bandit	GN 77 B	H 008	'94 - '99	332	SP-SU06-SSB001
	GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	690	SP-SU06-SSB007
	GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	668	SP-SU06-SSB008
	GSF 600 S Bandit	GN 77 B	H 008	'97 - '99	332	SP-SU06-SSB001
	GSF 600 S Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	690	SP-SU06-SSB007
	GSF 600 S Bandit	WVA 8	e4*0060	'00 - '04	668	SP-SU06-SSB008
	GSF 650 Bandit	WVB 5	e4*0359	'05 - '06	1067	SP-SU06-SSB019
	GSF 650 S Bandit	WVB 5	e4*0359	'05 - '06	1067	SP-SU06-SSB015
	GSF 650 S Bandit	WVCJ	e4*1342	'07 ->	1067	SP-SU06-SSB035

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	GSF 650 S Bandit	WVB5	e4*0359	'07 ->	1067	SP-SU06-SSB035
	GSF 650 S Bandit	WVCZ	e4*2163	'07 ->	1067	SP-SU06-SSB035
	GSF 1200 Bandit	GV 75 A	H 344	'96 - '99	332	SP-SU12-SSB001
	GSF 1200 Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04	782	SP-SU12-SSB002
	GSF 1200 Bandit	WVCB	e4*0850	'05 - '06	782	SP-SU12-SSB003
	GSF 1200 S Bandit	GV 75 A	H 344	'97 - '99	332	SP-SU12-SSB001
	GSF 1200 S Bandit	WVA 9	e4*0086	'00 - '04	782	SP-SU12-SSB002
	GSF 1200 S Bandit	WVCB	e4*0850	'05 - '06	782	SP-SU12-SSB003
	GSF 1250 Bandit	WVCH	e4*1300	'07 ->	782	SP-SU12-SSB004
	GSF 1250 S Bandit	WVCH	e4*1300	'07 ->	782	SP-SU12-SSB004
	GSR 600	WVB 9	e4*0721	'06 ->	1163	SP-SU06-SSB017
	GSR 750	GSR 750	D037	'11 ->	1511	SP-SU07-SSB026
	GSR 750	GSR 750	D037	'11 ->	1459	SP-SU07-SSB027
	GSX 250 R	WDN0	e4*168/2013*00059	17->	1346	SP-SU02-SSB009
	GSX 400 XS Impulse	GK 79 A	-	'94 - '96	250	SP-SU04-SSD001
	GSX 400 XS Impulse	GK 71 E	-	'87 - '89	445	SP-SU04-SSB005
	GSX 600 F	AJ	H 928	'98 - '01	522	SP-SU06-SSB003
	GSX 650 F	WVCJ	E4*1342	'07 - '15	1654	SP-SU06-SSB033
	GSX 750	AE	H 927	'98 - '03	1042	SP-SU07-SSD012
	GSX 750	AE	H 927	'98 - '03	1438	SP-SU07-SSD025
	GSX 750 F	AK	K 222	'98 - '01	522	SP-SU07-SSB001
	GSX 1000 S	JS1 DG	e4*3135	15>	284	SP-SU10-SSB022
	GSX 1000 S	JS1 DG	e4*3135	15>	670	SP-SU10-SSB021
	GSX 1000 S	WEK0	e6*168/2013*00087	15>	284	SP-SU10-SSB022
	GSX 1000 S	WEK0	e6*168/2013*00087	15>	670	SP-SU10-SSB021
	GSX 1000 S	WEK0	e6*168/2013*00087	15>	284	SP-SU10-SSB029
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	670	SP-SU10-SSB029

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	284	SP-SU10-SSB030
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	284	SP-SU10-SSB031
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	670	SP-SU10-SSB032
	GSX 1000 S	WDG0	e4*168/2013*00051	19 - >	1137	SP-SU10-SSB026
	GSX 1000 S	WDG0	e4*168/2013*00051	19 - >	1660	SP-SU10-SSB027
	GSX 1100 F	GV 72 C	E 671	'93 - '98	468	SP-SU11-SSB005
	GSX 1100 S Katana	GS 110 XS	C 486	'80 - '85	242	SP-SU11-SSD001
	GSX 1100 S Katana	GS 110 XS	C 486	'80 - '85	337	SP-SU11-SOD001
	GSX 1250 FA	WVCH	e4*1300	'10 - '13	782	SP-SU12-SSB006
	GSX 1300 BK B-King	WVCR	e4*1531	'08 - '09	1161	SP-SU13-SSB003
	GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0012	'98 - '05	634	SP-SU13-SSB001
	GSX 1300 R Hayabusa	WVA 1	e4*0852	'05 - '08	634	SP-SU13-SSB001
	GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	e4*1618	'08 - '16	634	SP-SU13-SSB002
	GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	e4*1618	'07 ->	468	SP-SU13-SSB004
	GSX 1300 R Hayabusa	WEJ0	e6*168/2013*00077	21>	634	SP-SU13-SSB010
	GSX 1300 R Hayabusa	WEJ0	e6*168/2013*00077	21>	468	SP-SU13-SSB011
	GSX 1400	WVBN	e4*0116	'02 - '06	780	SP-SU14-SSD002
	GSX 1400	WVBN	e4*0116	'06 ->	780	SP-SU14-SSD003
	GSX-R 600	AD	H 583	'97 - '00	490	SP-SU06-SSB004
	GSX-R 600	AD	H 583	'97 - '00	182	SP-SU06-SOB004
	GSX-R 600	AD	H 583	'97 - '00	293	SP-SU06-SSB004
	GSX-R 600	WVBG	e4*0100	'01 - '03	694	SP-SU06-SSB009
	GSX-R 600	WVB 2	e4*0253	'04 - '05	694	SP-SU06-SSB013
	GSX-R 600	WVCE	e4*0849	'06 - '09	1068	SP-SU06-SSB016
	GSX-R 600	WVCE	e4*0849	'06 - '09	1056	SP-SU06-SSB028
	GSX-R 750	GR 77 B	E 776	'88 - '89	257	SP-SU07-SSB024
	GSX-R 750	GR 7 AB	F 345	'90 - '91	257	SP-SU07-SSB003

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	GSX-R 750	WVBD	e4*0068	'00 - '03	694	SP-SU07-SSB007
	GSX-R 750	WVB 3	e4*0261	'04 - '05	694	SP-SU07-SSB008
	GSX-R 750	WVCF	e4*0890	'06 - '10	1068	SP-SU07-SSB009
	GSX-R 750	WVCF	e4*0890	'06 - '10	1056	SP-SU07-SSB022
	GSX-R 750	WVCW	E4*1852	'06 - '10	1068	SP-SU07-SSB009
	GSX-R 750	WVCW	E4*1852	'06 - '10	1056	SP-SU07-SSB022
	GSX-R 750 FI	GR 7 DB	H 254	'97 - '99	438	SP-SU07-SSB006
	GSX-R 750 FI	GR 7 DB	H 254	'97 - '99	447	SP-SU07-SOB006
	GSX-R 750 RR	GR 79 B	F 195	'89	257	SP-SU07-SSB024
	GSX-R 750 SP	GR 7 BB	F 971	'94 - '95	257	SP-SU07-SSB005
	GSX-R 750 SP	GR 7 BB	F 971	'96	440	SP-SU07-SWB006
	GSX-R 750 T	GR 7 DB	H 254	'96 - '98	438	SP-SU07-SSB006
	GSX-R 750 T	GR 7 DB	H 254	'96 - '98	447	SP-SU07-SOB006
	GSX-R 750 W	GR 7 BB	F 971	'92 - '94	257	SP-SU07-SSB004
	GSX-R 1000	WVBL	e4*0108	'00 - '02	694	SP-SU10-SSB003
	GSX-R 1000	WVBZ	e4*0193	'03 - '04	1166	SP-SU10-SSB005
	GSX-R 1000	WVB 6	e4*0375	'05 - '06	1166	SP-SU10-SSB010
	GSX-R 1000	WVB 6	e4*0375	'09 ->	1301	SP-SU10-SSB018
	GSX-R 1000	WVCL	e4*1343	'07 - '08	1213	SP-SU10-SSB012
	GSX-R 1000	WVCL	e4*1343	'07 - '08	1374	SP-SU10-SSB017
	GSX-R 1000	WVCL	e4*1343	'09 ->	1301	SP-SU10-SSB018
	GSX-R 1000	WVCY	e4*2132	'09 ->	1301	SP-SU10-SSB018
	GSX-R 1000	WVCY	e4*2132	'09 ->	1301	SP-SU10-SSB018
	GSX-R 1000	WVCY	e4*2132	'09 ->	345	SP-SU10-SSB02\$
	GSX-R 1000	WDM 0	e4*168/2013*00052	17->	681	SP-SU10-SSB023
	GSX-R 1000	WDM 0	e4*168/2013*00052	17->	345	SP-SU10-SSB025
	GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'89 - '90	286	SP-SU11-SSB002

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'90 - '92	286	SP-SU11-SSB003
	GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'89 - '90	1401	SP-SU11-SSB002
	GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'90 - '92	257	SP-SU11-SSB003
	GSX-R 1100	GV 73 C	F 024	'93 - '98	622	SP-SU11-SSB007
	GSX-R 1100 W	GU 75 C	G 253	'93 - '94	622	SP-SU11-SSB004
	GSX-R 1100 W	GU 75 C	G 253	'93 - '98	622	SP-SU11-SSB007
	GSX-S 750	WC 50	e4*168/2013*00037	15->	1511	SP-SU07-SSB029
	GSX-S 750	WC 50	e4*168/2013*00037	15->	1459	SP-SU07-SSB030
	GSX-S 750	WC 50	e4*168/2013*00037	15->	1459	SP-SU07-SSB033
	GSX-S 950	WEK 1	e6*168/2013*00105	22->	670	SP-SU10-SSB037
	GSX 1000 S	WDG0	e4*168/2013*00051	19 - >	670	SP-SU10-SSB030
	GSX S 1000 S	WDG0	e4*168/2013*00051	19 - >	1137	SP-SU10-SSB026
	GSX S 1000 S	WDG0	e4*168/2013*00051	19 - >	1660	SP-SU10-SSB027
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	284	SP-SU10-SSB031
	GSX-S 1000 T	WEK0	e6*168/2013*00087	22 - >	670	SP-SU10-SSB032
	Kawasaki KLV 650	WVBS	e4*0142	'03 - '05	1011	SP-SU06-SSB014
	Kawasaki KLV 1000	WVBS	e4*0142	'04 - '05	817	SP-SU10-SSB007
	M 1800 R	WVCA	e1*2002/24*0278	06 - >	1668	SP-SU18-SSB001
	RF 600 R	GN 76 B	G 319	'93 - '97	160	SP-SU06-SSB005
	RF 600 R	GN 76 B	G 319	'93 - '97	332	SP-SU06-SSB027
	RF 900 R	GT 73 B	G 616	'94 - '97	284	SP-SU09-SSB001
	RF 900 RS 2	GT 73 B	G 616	'95 - '97	284	SP-SU09-SSB001
	RGV 250	VJ 21 A	-	'89 - '90	137	SP-SU02-SSB001
	RGV 250	VJ 22 A	-	'91 - '95	137	SP-SU02-SSB002
	RGV 250	VJ 22 B	F 611	'91 - '95	137	SP-SU02-SSB002
	SFV 650 Gladius	WVCX	e4*2102	'09 ->	1430	SP-SU06-SSB029
	SV 650	AV	K 329	'98 - '02	670	SP-SU06-SSB006

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	SV 650	WVBY	e4*0192	'03 - '09	880	SP-SU06-SSB011
	SV 650	CX123	e4*168/2013*00008	16->	1430	SP-SU06-SSB036
	SV 650	WCX0	e4*168/2013*00008	16->	1430	SP-SU06-SSB036
	SV 650 S	AV	K 329	'98 - '02	670	SP-SU06-SSB006
	SV 650 S	WVBY	e4*0192	'03 - '09	880	SP-SU06-SSB011
	SV 650 X	JS1CX	e4*168/2013*00008	18->	1430	SP-SU06-SSB042
	SV 1000	WVBX	e4*0191	'03 - '04	867	SP-SU10-SSB013
	SV 1000	WVBX	e4*0191	'05	867	SP-SU10-SSB011
	SV 1000 S	WVBX	e4*0191	'03 - '04	867	SP-SU10-SSB006
	SV 1000 S	WVBX	e4*0191	'05	867	SP-SU10-SSB011
	TL 1000 R	AM	H 977	'98 - '99	595	SP-SU10-SSB001
	TL 1000 S	AG	H 632	'97 - '01	471	SP-SU10-SSB019
	VL 1500 LC Intruder	AL	H 968	'98 - '01	1025	SP-SU15-SSB016
	VS 1400 GL Intruder	VX 51 L	E 565	'87 - '03	535	SP-SU14-SSD001
	VX 800	VS 51 B	F 399	'90 - '97	242	SP-SU08-SSO001
	VX 800	VS 51 B	F 399	'90 - '97	449	SP-SU08-SSD001
Thai-Honda (J)	CBR 125 R	JC 34	e13*0004	'04 - '06	1349	SP-HO01-SSB004
	CBR 125 R	JC 34	e13*0004	'04 - '06	1351	SP-HO01-SSB005
Triumph (GB)	Bonneville	986 MF	e11*0609	'07 - '16	892	SP-TR08-SSD009
	Bonneville	908 MD	e11*00030	'02 - '16	892	SP-TR08-SSD010
	Bonneville Bobber	DV 01	e11*00239	17 - >	1372	SP-TR12-SSB006
	Bonneville Bobber	DV 01	e11*00239	17 - >	1372	SP-TR12-SSB007
	Bonneville T120	DU 01	e11*168/2013*00207	17 ->	892	SP-TR12-SSE005
	Bonneville T120	DU 04	e13*168/2013*01049	17 ->	892	SP-TR12-SSE005
	Daytona 675 i	D67LC	e11*0253	'06 - '12	1154	SP-TR06-SSB002
	Daytona 675 i	886	e11*0253	'06 - >	549	SP-TR06-SSB003
	Daytona 900	T 300	G 190	'93	212	SP-TR09-SSB001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Daytona 900	T 300 D	G 609	'93 - '96	212	SP-TR09-SSB001
	Daytona 900 Super III	T 300 B	G 677	'94 - '96	212	SP-TR09-SSB003
	Daytona 955 i	T 595	H 658	'99 - '01	519	SP-TR09-SSB004
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'02 - '04	519	SP-TR09-SSB004
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'02 - '04	705	SP-TR09-SSB015
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'02 - '04	519	SP-TR09-SSB020
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'02 - '04	519	SP-TR09-SSB004
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'02 - '04	705	SP-TR09-SSB015
	Daytona 955 i	595 N	e11*00040	'05	519	SP-TR09-SSB020
	Daytona 1200	T 300	G 190	'93	212	SP-TR12-SSB001
	Daytona 1200	T 300 D	G 609	'93 - '99	212	SP-TR12-SSB001
	Daytona T 595	T 595	H 658	'97 - '98	519	SP-TR09-SSB004
	Rocket III	YBG 10	e9*168/2013*11453	20 - >	1734	SP-TR25-SSB001
	Street Scrambler	DC 01	e11*168/2013*00245	17 - >	892	SP-TR09-SSD039
	Street Scrambler	DC 04	e9*168/2013*11597	17 - >	892	SP-TR09-SSD039
	Speed Triple 900	T 300 B	G 677	'94 - '97	212	SP-TR09-SSB002
	Speed Triple 955 i	595 RPT	e11*00005	'00 - '04	519	SP-TR09-SSB005
	Speed Triple 955 i	595 N	e11*00041	'01 - '05	519	SP-TR09-SSB005
	Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0135	'04 - '05	519	SP-TR10-SSB001
	Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0135	'04 - '05	1101	SP-TR10-SSB004
	Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0439	'06 - '11	519	SP-TR10-SSB001
	Speed Triple 1050 i	515 NJ	e11*0439	'06 - '11	1101	SP-TR10-SSB004
	Speed Triple 1050 i	515 NV	e11*1049	'11 ->	1487	SP-TR10-SSB006
	Speed Triple 1050	NN 01	e11*168/2013*00205	16 - >	1487	SP-TR10-SSB012
	Speed Triple 1050	NN 02	e9*168/2013*11261	16 - >	1487	SP-TR10-SSB012
	Speed Triple T 509	T 509	H 682	'96 - '99	519	SP-TR09-SSB005
	Sprint RS 955 i	T 695	K 310	'99 - '01	705	SP-TR09-SSB012

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Sprint RS 955 i	695 AC	e11*00014	'02	705	SP-TR09-SSB012
	Sprint ST 955 i	T 695	K 310	'98 - '99	705	SP-TR09-SSB012
	Sprint ST 955 i	695 AB	e11*00006	'01 - '04	519	SP-TR09-SSB013
	Sprint ST 955 i	695 AB	e11*00006	'01 - '04	705	SP-TR09-SSB018
	Sprint ST 1050 i	215 NA	e11*0136	'05	705	SP-TR09-SSB019
	Sprint ST 1050 i	215 NA	e11*0438	'06 ->	705	SP-TR09-SSB019
	Sprint ST 1050 i	215 NA	e11*0136	'05	1269	SP-TR10-SSB003
	Sprint ST 1050 i	215 NA	e11*0438	'06 ->	1269	SP-TR10-SSB003
	Street Triple 675 i	D 67 LD	e11*0611	'07 ->	1357	SP-TR06-SSB007
	Street Triple 675 i	D 67 LD	e11*0611	'07 ->	1357	SP-TR06-SSB008
	Street Triple 675 i	D 67 LD 3	e11*0976	'09 - '12	1357	SP-TR06-SSB007
	Street Triple 675 i	D 67 LD 3	e11*0976	'09 - '12	1357	SP-TR06-SSB008
	Street Triple R 675 i	D 67 LD	e11*0611	'08 - '12	1154	SP-TR06-SSB010
	Street Triple R 675 i	D 67 LD	e11*0611	'08 - '12	549	SP-TR06-SSB009
	Street Triple R 675 i	D 67 LD 3	e11*0976	'08 - '12	1154	SP-TR06-SSB010
	Street Triple R 675 i	D 67 LD 3	e11*0976	'08 - '12	549	SP-TR06-SSB009
	Street Triple R 675 i	L 67 LR	e11*1512	'13 ->	1327	SP-TR06-SSB012
	Street Triple R 675 i	L 67 LR	e11*1512	'13 ->	553	SP-TR06-SSB011
	Street Triple R 675 i	L 67 LR	e11*1512	'13 ->	1599	SP-TR06-SSB011
	Street Triple R 765 i	HD 01	e11*168/2013*00248	17 ->	1541	SP-TR07-SSB003
	Street Triple R 765 i	HD 01	e11*168/2013*00248	17 ->	584	SP-TR07-SSB005
	Street Triple RS 765 i	HD 01	e11*168/2013*00248	17 ->	462	SP-TR07-SSB004
	Street Triple S 765 i	HD 01	e11*168/2013*00248	17 ->	1541	SP-TR07-SSB003
	Street Triple R 765 i	HD 04	e9*168/2013*11378	17 ->	1541	SP-TR07-SSB003
	Street Triple R 765 i	HD 04	e9*168/2013*11378	17 ->	584	SP-TR07-SSB005
	Street Triple RS 765 i	HD 04	e9*168/2013*11378	17 ->	462	SP-TR07-SSB004
	Street Triple RS	H 801	e9*168/2013*11961	23 ->	462	SP-TR07-SSB007

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Street Triple S 765 i	HD 04	e9*168/2013*11378	17 ->	1541	SP-TR07-SSB003
	Street Twin	DP 01	e11*168/2013*00204	16 ->	892	SP-TR09-SSD025
	Street Twin	DP 01	e11*168/2013*00204	16 ->	892	SP-TR09-SSB034
	Street Twin	DP 02	e11*168/2013*00249	16 ->	892	SP-TR09-SSD025
	Street Twin	DP 02	e11*168/2013*00249	16 ->	892	SP-TR09-SSB034
	Street Twin	DP 03	e5*168/2013*00011	16 ->	892	SP-TR09-SSD025
	Street Twin	DP 03	e5*168/2013*00011	16 ->	892	SP-TR09-SSB034
	Tiger 660 Sport	LGL2	e9*168/2013*11675	22 - >	284	SP-TR06-SSB016
	Tiger 660 Sport	LGL2	e9*168/2013*11675	22 - >	332	SP-TR06-SSB017
	Tiger 800	A 08	e11*1048	'11 ->	1151	SP-TR08-SSB005
	Tiger 800 (not for XC models)	TRE 16	e11*2002/24*1048	'11 ->	1151	SP-TR08-SSB005
	Tiger 800 XC	A 082	e11*2002/24*1831	15->	1234	SP-TR08-SSB013
	Tiger 800 XC (50mm lower)	T 309 RT	H 046 / K 346	'11 ->	1401	SP-TR08-SSB003
	Tiger 800 (not for XC models)	TRE 16	e11*2002/24*1048	'11 ->	1401	SP-TR08-SSB003
	Tiger 800 XR/XRx/XRt	A082	e11*2002/24*1831	16->	1151	SP-TR08-SSB015
	Tiger 800 XR (also XRx, XRt)	C301	e11*168/2013*00282	16->	1158	SP-TR08-SSB020
	Tiger 800 XR (also XRx, XRt)	C301	e11*168/2013*00282	16->	1151	SP-TR08-SSB021
	Tiger 800 XR (also XRx, XRt)	C301	e11*168/2013*00282	16->	1151	SP-TR08-SSB034
	Tiger 850 Sport	TRE 68	e9*168/2013*11520	21->	1741	SP-TR08-SSB025
	Tiger 900	T 400	G 427	'96 - '97	398	SP-TR09-SSB006
	Tiger 900	T 400	G 427	'98	764	SP-TR09-SSB014
	Tiger 900	T 709	K 346	'98	834	SP-TR09-SSB017
	Tiger 900	T 709	K 346	'99 - 00	1290	SP-TR09-SSB017
	Tiger 900	C 701	e9*168/2013*11520	20->	1843	SP-TR09-SSB032
	Tiger 900	C 701	e9*168/2013*11520	20->	1844	SP-TR09-SSB033
	Tiger 900	C 701	e9*168/2013*11520	20->	1741	SP-TR09-SSB029
	Tiger 955 i	709 EN	e11*00007	'01 - '04	1290	SP-TR09-SSB016

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Tiger 955 i	709 EN	e11*00007	'05 - '06	1290	SP-TR09-SSB023
	Tiger 1050 i	115 NG	e11*0440	'05 ->	1290	SP-TR09-SSB023
	Tiger 1050 i	115 NG	e11*0440	'07 ->	1198	SP-TR10-SSB002
	Tiger 1050 i	115 NG	e11*0440	'07 ->	1401	SP-TR10-SSB005
	Tiger 1050 Sport	NH 01	e11*168/2013*00213	17->	1198	SP-TR10-SSB009
	Tiger 1050 Sport	NH 01	e11*168/2013*00213	17->	1401	SP-TR10-SSB010
	Tiger 1200 Explorer	V 13 VG	e11*1228	'12 ->	1564	SP-TR12-SSB003
	Thunderbird 900	T 309 RT	H 046	'95 - '03	289	SP-TR09-SSB021
	Trident 660	LGL 10	e9*168/2013*11675	21->	332	SP-TR06-SSB014
	Trident 660	LGL 10	e9*168/2013*11675	21->	1050	SP-TR06-SSB015
	Trident 660	L 101	e9*168/2013*11675	24 ->	332	SP-TR06-SSB018
	Trident 660	L 101	e9*168/2013*11675	24 ->	1060	SP-TR06-SSB015
	Trident 750	T 300	G 190	'92	289	SP-TR07-SSB001
	Trident 750	T 300 C	G 601	'93 - '99	289	SP-TR07-SSB001
	Trident 900	T 300	G 190	'93	289	SP-TR09-SSB007
	Trident 900	T 300 C	G 601	'93 - '99	289	SP-TR09-SSB007
	Trident 900 Sprint	T 300 A	G 413	'93	289	SP-TR09-SSB008
	Trident 900 Sprint	T 300 A	G 413	'94 - '99	212	SP-TR09-SSB009
	Trophy 900	T 300	G 190	'93	212	SP-TR09-SSB010
	Trophy 900	T 300 E	G 610	'93 - '95	212	SP-TR09-SSB010
	Trophy 900	T 300 E	G 610	'96 - '01	212	SP-TR09-SSB010
	Trophy 900	T 300 E	G 610	'96 - '01	496	SP-TR09-SSB011
	Trophy 1200	T 300	G 190	'93	212	SP-TR12-SSB002
	Trophy 1200	T 300 E	G 610	'93 - '96	496	SP-TR09-SSB011
	Trophy 1215	V 13 VH	e11*1511	12 ->	1384	SP-TR12-SSB004
	TT 600	806 AD	e11*00021	'00 - '03	259	SP-TR06-SSB001
Vespa (I)	300 GTS	MD3C	e9*168/2013*11663	'08 - '22	1870	SP-VE03-SSN001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
Voge	300 GTS	MD3C	e9*168/2013*11663	'08 - '22	1871	SP-VE03-SSB001
	DS 525 x	HR71	e9*168/2013*11433	25->	1842	SP-VO05-SSB001
	DS 525 x	HR71	e9*168/2013*11433	25->	1158	SP-VO05-SSB002
	DS 525 x	HR71	e9*168/2013*11433	25->	293	SP-VO05-SSB003
	DS 625 X	R712R	e9*168/2013*16400	25->	1936	SP-VO06-SSB001
	DS 625 X	R712R	e9*168/2013*16400	25->	1940	SP-VO06-SSB002
	DS 800 X Rally	LX800-2	e13*168/2013*02525	25->	1946	SP-VO08-SSB001
	DS 900 X	PX 1A	e9*166/2013*16188	25->	1384	SP-VO09-SSB001
Voxan (F)	DS 900 X	PX 1A	e9*166/2013*16188	25->	1588	SP-VO09-SSB002
	1000 V 2 Cafe Racer	V 2	e2*0016	'99 - '06	522	SP-VO10-SSB001
Yamaha (I)	MT-03	RM 02	e13*0036	'06 - >	1101	SP-YA06-SSB022
	MT-03	RM 02	e13*0036	'06 - >	1101	SP-YA06-SSB035
	NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP 05	e1*00116	'04 - '05	522	SP-YA11-SSB002
	XT 660 Z	DM 02	e13*0272	'08 - '10	1301	SP-YA06-SSB039
Yamaha (J)	FJR 1300	RP 04	e13*0045	'00 - '02	832	SP-YA13-SSB003
	FJR 1300	RP 04	e13*0045	'00 - '02	1489	SP-YA13-SSB012
	FJR 1300	RP 08	e13*0062	'03	832	SP-YA13-SSB003
	FJR 1300	RP 08	e13*0062	'03	1489	SP-YA13-SSB012
	FJR 1300	RP 11	e13*0081	'03 - '06	1489	SP-YA13-SSB012
	FJR 1300	RP 11	e13*0081	'03 - '06	832	SP-YA13-SSB003
	FJR 1300 A	RP 11	e13*0081	'03 - '06	832	SP-YA13-SSB003
	FJR 1300 AS	RP 13	e13*0041	'06 ->	832	SP-YA13-SSB008
	FJR 1300 AS	RP 13	e13*0041	'06 ->	1489	SP-YA13-SSB012
	FJR 1300 (also ABS, NOT AT version)	RP 23	e13*0574	'13 ->	1489	SP-YA13-SSB011
	FJR 1300 (also ABS, NOT AT version)	RP 23	e13*0574	'13 ->	1489	SP-YA13-SSB012
	FJR 1300	RP 28	e13*00001	16->	1644	SP-YA13-SSB013
	FJR 1300	RP 28	e13*00001	16->	1489	SP-YA13-SSB014

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FJR 1300	RP 28	e13*00001	16->	832	SP-YA13-SSB015
	FJR 1300	RP 28	e13*00001	14->	1068	SP-YA13-SSB017
	FZ 1	RN 16	e13*0040	'06 ->	1137	SP-YA10-SSB010
	FZ 1 ABS	RN 16	e13*0040	'07 ->	1206	SP-YA10-SSB014
	FZ 1 Fazer	RN 16	e13*0040	'06 ->	1137	SP-YA10-SSB010
	FZ 1 Fazer ABS	RN 16	e13*0040	'07 ->	1206	SP-YA10-SSB014
	FZ 6 Fazer	RJ 07	e13*0072	'03 - '06	1101	SP-YA06-SSB017
	FZ 6 Fazer	RJ 07	e13*0072	'03 - '06	553	SP-YA06-SSB023
	FZ 6 R	RJ 07	e13*0072	'08' - '13	347	SP-YA06-SSB042
	FZ 6 Fazer 2	RJ 14	e13*0111	'07 ->	1101	SP-YA06-SSB017
	FZ 6 Fazer 2	RJ 09	e13*0072	'03 - '06	553	SP-YA06-SSB023
	FZ 6 Fazer S	RJ 07	e13*0072	'03 - '06	1101	SP-YA06-SSB017
	FZ 6 Fazer S	RJ 07	e13*0072	'03 - '06	553	SP-YA06-SSB023
	FZ 6 Fazer S 2	RJ 09	e13*0072	'03 - '06	1101	SP-YA06-SSB017
	FZ 6 Fazer S 2	RJ 14	e13*0111	'07 ->	553	SP-YA06-SSB023
	FZ 750	2 KK	E 486	'87 - '90	467	SP-YA07-SSB001
	FZ 750	2 MG	E 486	'87 - '90	467	SP-YA07-SSB001
	FZ 750	3 KT	F 558	'91 - '93	467	SP-YA07-SSB001
	FZ 8	RN 25	e13*0393	'13 ->	163	SP-YA08-SSB007
	FZR 400 RR	4 DX	-	'90 - '92	162	SP-YA04-SSB001
	FZR 400 RR	3 TJ	-	'97 - '99	347	SP-YA04-SSB005
	FZR 1000 Exup	3 LE	F 128	'89 - '90	285	SP-YA10-SSB002
	FZR 1000 Genesis	2 LA	E 558	'86 - '88	467	SP-YA10-SSB001
	FZR 600	3 HE	F 103	'89 - '93	179	SP-YA06-SOB001
	FZR 600	3 HE	F 103	'89 - '93	553	SP-YA06-SSB038
	FZR 600	3 HH	-	'89 - '93	179	SP-YA06-SOB001
	FZR 600	3 HH	-	'89 - '93	553	SP-YA06-SSB038

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	FZR 600	3 RG	F 152	'89 - '93	179	SP-YA06-SOB001
	FZR 600	3 RG	F 152	'89 - '93	553	SP-YA06-SSB038
	FZR 600	3 RH	F 153	'89 - '93	179	SP-YA06-SOB001
	FZR 600	3 RH	F 153	'89 - '93	553	SP-YA06-SSB038
	FZR 600 R	4 MH	G 663	'94 - '96	153	SP-YA06-SSB002
	FZR 600 R	4 MH	G 663	'94	181	SP-YA06-SOB002
	FZR 600 R	4 MH	G 663	'95 - '96	181	SP-YA06-SOB003
	FZR 600 R	4 JH	G 653	'94 - '96	153	SP-YA06-SSB002
	FZR 600 R	4 JH	G 653	'94	181	SP-YA06-SOB002
	FZR 600 R	4 JH	G 653	'95 - '96	181	SP-YA06-SOB003
	FZS 600 Fazer	RJ 02	H 988	'97 - '03	347	SP-YA06-SSB004
	FZS 1000 Fazer	RN 06	e1*00103	'00 - '04	549	SP-YA10-SSB007
	FZS 1000 Fazer	RN 14	e13*0021	'04 - '05	549	SP-YA10-SSB007
	FZS 1000 Fazer	RN 06	e1*00103	'00 - '04	522	SP-YA10-SSB007
	FZS 1000 Fazer	RN 14	e13*0021	'04 - '05	522	SP-YA10-SSB007
	MT-01	RP 12	e13*0027	'05 - '06	759	SP-YA17-SSB001
	MT-01	RP 12	e13*0027	'05 - '06	759	SP-YA17-SSB002
	MT-01	RP 18	e13*0112	'06 ->	759	SP-YA17-SSB001
	MT-01	RP 18	e13*0112	'06 ->	759	SP-YA17-SSB002
	MT-01	RP 12	e13*0027	'05 - '06	1759	SP-YA17-SSB001
	MT-01	RP 12	e13*0027	'05 - '06	1759	SP-YA17-SSB002
	MT-01	RP 18	e13*0112	'06 ->	1759	SP-YA17-SSB001
	MT-01	RP 18	e13*0112	'06 ->	1759	SP-YA17-SSB002
	MT-03	RH 07	e13*2002/24*0741	16 ->	1357	SP-YA03-SSB015
	MT-07	RM 04	e13*0660	'14 ->	1602	SP-YA07-SSB017
	MT-07	RM 04	e13*0660	'14 ->	1733	SP-YA07-SSB017
	MT-07	RM 17	e13*00040	'14 ->	1602	SP-YA07-SSB017

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	MT-07	RM 17	e13*00040	'14 ->	1733	SP-YA07-SSB017
	MT-07	RM 17	e13*00040	'18 ->	1733	SP-YA07-SSB024
	MT-07	RM 17	e13*00040	'18 ->	1306	SP-YA07-SSB025
	MT-07	RM 33	e13*168/2013*00904	'21 ->	1733	SP-YA07-SSB024
	MT-07	RM 33	e13*168/2013*00904	'21 ->	1306	SP-YA07-SSB025
	MT-07	RM50	e13*168/2013*02289	'25 ->	1733	SP-YA07-SSB041
	MT-07	RM50	e13*168/2013*02289	'25 ->	1306	SP-YA07-SSB042
	MT-09	RN 29	e13*0643	'13 ->	1210	SP-YA09-SSB009
	MT-09	RN 29	e13*0643	'13 ->	1602	SP-YA09-SSB010
	MT-09	RN 43	e13*00002	16->	1154	SP-YA09-SSB015
	MT-09	RN 43	e13*00002	16->	1652	SP-YA09-SSB016
	MT-09	RN 69	13*168/2013*00867	20 ->	1357	SP-YA09-SSB024
	MT-09	RN 69	13*168/2013*00867	20 ->	1856	SP-YA09-SSB025
	MTN 890 (MT-09)	RN 87	e13*168/2013*01865	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 87	e13*168/2013*01865	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MTN 890 (MT-09)	RN 88	e13*168/2013*01962	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 88	e13*168/2013*01962	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MTN 890 (MT-09)	RN 89	e13*168/2013*01998	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 89	e13*168/2013*01998	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MTN 890 (MT-09)	RN 90	e13*168/2013*01999	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 90	e13*168/2013*01999	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MTN 890 (MT-09)	RN 91	e13*168/2013*02000	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 91	e13*168/2013*02000	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MTN 890 (MT-09)	RN 92	e13*168/2013*02001	24 ->	1357	SP-YA09-SSB030
	MTN 890 (MT-09)	RN 92	e13*168/2013*02001	24 ->	1856	SP-YA09-SSB031
	MT-09 Tracer	RN 29	e13*0643	'15 ->	1210	SP-YA09-SSB012
	MT-09 Tracer	RN 29	e13*0643	'15 ->	1602	SP-YA09-SSB011

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	MT-09 Tracer	RN 43	e13*00002	'17 ->	1161	SP-YA09-SSB014
	MT-09 Tracer	RN 57	e13*00286	18 ->	1734	SP-YA09-SSB020
	MT-09 Tracer (Tracer 9)	RN 70	e13*168/2013*00954	21 ->	1733	SP-YA09-SSB026
	MT-09 Tracer (Tracer 9)	RN 70	e13*168/2013*00954	21 ->	1856	SP-YA09-SSB027
	MT-10	RN 45	e13*00008	16->	1541	SP-YA10-SSB022
	MT-125	RE 11	e13*2002/24*0697	15->	1452	SP-YA01-SSB021
	MT-125	RE 11	e13*2002/24*0697	15->	1454	SP-YA01-SSB014
	MTM 890 (XSR 900 GP)	RN 96	e13*168/2013*01917	24 ->	1118	SP-YA09-SSB032
	MWD 300 (Tricity 300)	SH 20	e13*168/2013*00907	20->	1678	SP-YA03-SSD013
	N-Max	SE 93	e13*2002/24*0747	15->	1637	SP-YA01-SSE009
	NIKEN	RN 58	e13*168/2013*00332	18->	163	SP-YA09-SSB022
	NIKEN	RN 58	e13*168/2013*00332	18->	1296	SP-YA09-SSB023
	RD 350 LC	1 WX	E 140	'86 - '90	259	SP-YA03-SSB001
	RD 350 LC	1 WW	E 141	'86 - '90	259	SP-YA03-SSB001
	RD 350 LC F	1 WX	E 140	'88 - '90	259	SP-YA03-SSB001
	RD 350 LC F	1 WW	E 141	'88 - '90	259	SP-YA03-SSB001
	R 7	RM 39	e13*168/2013*01110	21 ->	1733	SP-YA07-SSB034
	R 7	RM 39	e13*168/2013*01110	21 ->	1856	SP-YA07-SSB035
	TDM 850	3 VD	F 699	'91 - '96	350	SP-YA08-SSB001
	TDM 850	4 CM	F 843	'91 - '96	350	SP-YA08-SSB001
	TDM 850	4 TX	H 442	'96 - '00	350	SP-YA08-SSB002
	TDM 900	RN 08	e13*0053	'01 - '03	259	SP-YA09-SSB004
	TDM 900	RN 11	e13*0074	'04 - '06	259	SP-YA09-SSB008
	TDM 900	RN 18	e13*0099	'06 ->	259	SP-YA09-SSB008
	Tenere 700	DM 07	e13*168/2013*00648	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	Tenere 700	DM 07	e13*168/2013*00648	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	Tenere 700	DM 08	e13*168/2013*00649	19->	1794	SP-YA07-SSB026

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	Tenere 700	DM 08	e13*168/2013*00649	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	Tenere 700	DM 11	e13*168/2013*00986	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	Tenere 700	DM 11	e13*168/2013*00986	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	TRX 850	4 UN	H 283	'95 - '00	285	SP-YA08-SSB003
	TRX 850	4 UN	H 283	'95 - '00	285	SP-YA08-SSB004
	TRX 850	4 UN	H 283	'95 - '00	285	SP-YA08-SSB005
	TT 250 R	DG	e1*0182	'04 - '09	579	SP-YA02-SSB006
	TW 125	5 EK	-	'99 - '01	1015	SP-YA01-SSB003
	TW 125	DE 01	K 185	'99 - '01	1015	SP-YA01-SSB003
	TW 125	DE 05	e1*00133	'01	1015	SP-YA01-SSB003
	TW 125	DE 06	e1*00133	'02 - '04	1015	SP-YA01-SSB003
	TZR 250	3 MA	-	'89 - '90	543	SP-YA02-SSB009
	VMX 1200 Vmax	1 FK	-	'88 - 92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	1 FK	-	'88 - 92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	1 FK	-	'88 - 92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 Vmax	1 GR	-	'88 - 92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	1 GR	-	'88 - 92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	1 GR	-	'88 - 92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 Vmax	1 JK	-	'88 - 92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	1 JK	-	'88 - 92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	1 JK	-	'88 - 92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 V-max	2 EN	-	'96 - '02	184	SP-YA12-SSH005
	VMX 1200 V-max	2 EN	-	'96 - '02	245	SP-YA12-SSD005
	VMX 1200 V-max	2 EN	-	'96 - '02	281	SP-YA12-SOD005
	VMX 1200 V-max	2 EN	-	'96 - '02	901	SP-YA12-SSH008
	VMX 1200 Vmax	2 LT	-	'88 - 92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	2 LT	-	'88 - 92	281	SP-YA12-SOD004

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	VMX 1200 V-max	2 LT	-	'88 - '92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 Vmax	2 WE	-	'88 - '92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	2 WE	-	'88 - '92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	2 WE	-	'88 - '92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 Vmax	2 WF	-	'88 - '92	184	SP-YA12-SSH004
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'89 - '92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'89 - '92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'93 - '94	184	SP-YA12-SSH005
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'93 - '94	245	SP-YA12-SSD005
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'93 - '94	281	SP-YA12-SOD005
	VMX 1200 V-max	2 WF	-	'93 - '94	901	SP-YA12-SSH008
	VMX 1200 V-max	3 JP	-	'89	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	3 JP	-	'89	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 V-max	3 LR	-	'89 - '90	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	3 LR	-	'89 - '90	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'91 - '92	281	SP-YA12-SOD004
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'91 - '92	245	SP-YA12-SSD004
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'93 - '99	184	SP-YA12-SSH005
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'93 - '99	245	SP-YA12-SSD005
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'93 - '99	281	SP-YA12-SOD005
	VMX 1200 V-max	3 UF	-	'93 - '99	901	SP-YA12-SSH008
	VMX 1200 V-max	3 WF	-	'93 - '02	184	SP-YA12-SSH005
	VMX 1200 V-max	3 WF	-	'93 - '02	245	SP-YA12-SSD005
	VMX 1200 V-max	3 WF	-	'93 - '02	281	SP-YA12-SOD005
	VMX 1200 V-max	3 WF	-	'93 - '02	901	SP-YA12-SSH008
	WR 250 F	CG	e1*0106	'04	1054	SP-YA02-SSB010
	WR 250 F	CG	e1*0106	'05 - '06	1054	SP-YA02-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	WR 250 R/X	DG 20	e13*0219	'08 - >	1551	SP-YA02-SSB020
	WR 250 R/X	DG 20	e13*0219	'08 - >	1553	SP-YA02-SSB019
	WR 450 F	CJ	e1*0107	'04	1054	SP-YA04-SSB007
	X-Max 250	SG 26	e13*0680	10 - >	1159	SP-YA02-SSD029
	X-Max 300	SH 08	e13*168/2013*00043	17 - >	1678	SP-YA03-SSD009
	X-Max 300	SH 08	e13*168/2013*00043	17 - >	1680	SP-YA03-SSD010
	X-Max 300	SH 14	e13*168/2013*00901	17 - >	1678	SP-YA03-SSD009
	X-Max 300	SH 14	e13*168/2013*00901	17 - >	1680	SP-YA03-SSD010
	X-Max 300	SH 28	e13*168/2013*0422	25->	1678	SP-YA03-SSD009
	X-Max 300	SH 28	e13*168/2013*0422	25->	1680	SP-YA03-SSD010
	XJ 6	RJ 19	e13*0323	'08 - >	347	SP-YA06-SSB040
	XJ 6	RJ 19	e13*0323	'08 - >	1397	SP-YA06-SSB041
	XJ 6	RJ 22	e13*2002/24*0551	'08 - >	347	SP-YA06-SSB040
	XJ 6	RJ 22	e13*2002/24*0551	'08 - >	1397	SP-YA06-SSB041
	XJ 600 S Diversion	RJ 01	H 810	'98 - '03	649	SP-YA06-SSB013
	XJ 600 S Diversion	RJ 01	H 810	'98 - '03	649	SP-YA06-SSB007
	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	'94 - '95	347	SP-YA09-SSB002
	XJ 900 S Diversion	4 KM	G 844	'96 - '98	347	SP-YA09-SSB003
	XJR 400	4 HM	-	'94 - '95	249	SP-YA04-SOD003
	XJR 400	4 HM	-	'96 - '00	249	SP-YA04-SOD004
	XJR 1200	4 PU	G 978	'94 - '98	241	SP-YA12-SSD006
	XJR 1200 SP King Kenny	4 PU	G 978	'96 - '98	241	SP-YA12-SSD007
	XJR 1200 SP Christian Sarron	4 PU	G 978	'97 - '98	241	SP-YA12-SSD007
	XJR 1300	RP 02	K 266	'98 - '01	241	SP-YA13-SSD002
	XJR 1300	RP 02	K 266	'98 - '01	279	SP-YA13-SSD001
	XJR 1300	RP 06	e1*00134	'01 - '02	1143	SP-YA13-SSD006
	XJR 1300	RP 06	e1*00134	'03	279	SP-YA13-SSD004

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	XJR 1300	RP 06	e1*00134	'03	1143	SP-YA13-SSD007
	XJR 1300	RP 10	e1*0204	'04 - '06	279	SP-YA13-SSD009
	XJR 1300	RP 10	e1*0204	'04 - '06	1143	SP-YA13-SSD007
	XJR 1300	RP 19	e13*0168	'07 ->	1143	SP-YA13-SSD010
	XP 500/520 Tmax ABS	SJ 06	e13*0226	'08 ->	1463	SP-YA05-SSB009
	XP 500/520 Tmax ABS	SJ 06	e13*0226	'08 ->	1464	SP-YA05-SSB010
	XP 520 Tmax ABS	SJ 09	e13*2002/24*0513	'08 ->	1561	SP-YA05-SSB011
	XP 520 Tmax ABS	SJ 09	e13*2002/24*0513	'08 ->	1464	SP-YA05-SSB016
	XP 500 A (530 t-Max)	SJ 09	e13*2002/24*0513	15 - 16	1464	SP-YA05-SSB016
	XP 500 A (530 t-Max)	SJ 09	e13*2002/24*0513	15 - 16	1561	SP-YA05-SSB011
	XP 530 T-Max	SJ 14	e13*168/2013*00047	17 - >	1328	SP-YA05-SSB012
	XP 530 T-Max	SJ 14	e13*168/2013*00047	17 - >	1355	SP-YA05-SSB013
	XP 530 T-Max	SJ 14	e13*168/2013*00047	17 - >	1137	SP-YA05-SSB014
	XP 530 T-Max	SJ 14	e13*168/2013*00047	17 - >	1602	SP-YA05-SSB015
	XP 560 T-Max	SJ 18	e13*168/2013*00660	20 - >	1328	SP-YA05-SSB020
	XP 560 T-Max	SJ 18	e13*168/2013*00660	20 - >	1838	SP-YA05-SSB017
	XP 560 T-Max	SJ 18	e13*168/2013*00660	20 - >	1137	SP-YA05-SSB017
	XP 560 T-Max	SJ 18	e13*168/2013*00660	20 - >	1355	SP-YA05-SSB021
	XP 560 T-Max	SJ 18	e13*168/2013*00660	20 - >	1602	SP-YA05-SSB023
	XSR 700	RM 11	e13*0003	16 ->	1733	SP-YA07-SSB019
	XSR 700	RM 11	e13*0004	16 ->	1306	SP-YA07-SSB020
	XSR 700	RM 36	e13*168/2013*00987	16 ->	1733	SP-YA07-SSB019
	XSR 700	RM 36	e13*168/2013*00987	16 ->	1306	SP-YA07-SSB020
	XSR 900	RN 43	e13*168/2013*00002	16->	1652	SP-YA09-SSB017
	XSR 900	RN 43	e13*168/2013*00002	16->	1154	SP-YA09-SSB013
	XSR 900	RN 80	e13*01217	22 - >	1357	SP-YA09-SSB028
	XSR 900	RN 80	e13*01217	22 - >	1856	SP-YA09-SSB029

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	XT 125 X	74	e9*0052	'05 ->	1524	SP-YA01-SSB007
	XT 125 X	74	e9*0052	'05 ->	1523	SP-YA01-SSB006
	XT 600 E	3 TB	F 430	'95 - '97	541	SP-YA06-SSB009
	XT 600 E	3 UW	F 431	'90 - '93	541	SP-YA06-SSB009
	XT 600 K	3 TB	F 430	'95 - '97	541	SP-YA06-SSB009
	XT 600 K	3 UW	F 431	'90 - '93	541	SP-YA06-SSB009
	XT 600 E	DJ 02	K 264	'98 - '01	541	SP-YA06-SSB009
	XT 600 Z Ténéré	3 AJ	E 807	'89 - '90	541	SP-YA06-SSB010
	XT 660 Z Tenere	DM 02	F 680	'08 ->	1301	SP-YA06-SSB039
	XT 660 Z Tenere	DM 02	F 680	'08 ->	1301	SP-YA06-SSB049
	XT 660 Z Tenere	DM 04	e13*0565	'08 ->	584	SP-YA06-SSB047
	XT 1200 Z Super Tenere	DP 01	e13*0388	'10 ->	1318	SP-YA12-SSB011
	XT 1200 Z Super Tenere	DP 01	e13*2002/24*0388	'10 ->	1401	SP-YA12-SSB013
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 07	e13*168/2013*00648	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 07	e13*168/2013*00648	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 08	e13*168/2013*00649	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 08	e13*168/2013*00649	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 11	e13*168/2013*00986	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 11	e13*168/2013*00986	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 15	e13*168/2013*01555	19->	1794	SP-YA07-SSB026
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 15	e13*168/2013*01555	19->	1794	SP-YA07-SSB032
	XTZ 690 (Tenere 700)	DM 20	e13*168/2013*02437	25>	1931	SP-YA07-SSB048
	XTZ 750 Super Ténéré	3 LD	F 171	'89 - '85	541	SP-YA07-SSB005
	XTZ 750 Super Ténéré	3 WM	F 343	'89 - '96	541	SP-YA07-SSB005
	XV 535 (Virago)	2YL	E742	88 - 01	75	SP-YA05-SSB001
	XV 535 (Virago)	3BR	E744	88 - 01	75	SP-YA05-SSB001
	XV 1600 Wild Star	VP 08	e1*00029	'99 - '15	1088	SP-YA16-SSB001

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
 Test Report No.

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
 Vehicle type / Type

Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
 Manufacturer

Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	XVZ 1300 A Royal Star	4 YPVN	H 585	'96 - '03	696	SP-YA13-SSB005
	YP 250 Majesty	SG 04	e1*00062	'98 - '05	647	SP-YA02-SSD004
	YP 250 Majesty	SG 04	e1*00062	'98 - '05	703	SP-YA02-SSD005
	YP 250 Xmax	SG 16	e9*0039	'07 ->	1159	SP-YA02-SSD011
	YX 600 Radian	1 UK	-	'86 - '88	242	SP-YA06-SSD011
	YZF 600 R Thunder Cat	4 TV	H 441	'96 - '00	153	SP-YA06-SSB003
	YZF 600 R Thunder Cat	4 WD	H 653	'97 - '00	153	SP-YA06-SSB003
	YZF 750 R	4 HN	G 346	'93 - '96	120	SP-YA07-SSB002
	YZF 750 R	4 HN	G 346	'93 - '96	120	SP-YA07-SSB003
	YZF 750 R	4 HN	G 346	'93 - '96	162	SP-YA07-SSB003
	YZF 750 SP	4 HAT	G 347	'93 - '96	93	SP-YA07-SSB004
	YZF 750 SP	4 HAT	G 347	'93 - '96	182	SP-YA07-SOB004
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 SV	-	'96 - '98	513	SP-YA10-SSB004
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 VD	H 443	'96 - '98	513	SP-YA10-SSB004
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 SV	-	'96 - '98	1301	SP-YA10-SSB004
	YZF 1000 R Thunder Ace	4 VD	H 443	'96 - '98	1301	SP-YA10-SSB004
	YZF-R 125	RE 06	e13*2002/24*0697	08 - 11	1452	SP-YA01-SSB004
	YZF-R 125	RE 06	e13*2002/24*0697	08 - 11	1454	SP-YA01-SSB005
	YZF-R 125	RE 11	e13*2002/24*0697	14->	1452	SP-YA01-SSB013
	YZF-R 125	RE 11	e13*2002/24*0697	14->	1454	SP-YA01-SSB015
	YZF-R 125	RE 29	e13*168/2013*00076	19->	1452	SP-YA01-SSB013
	YZF-R 125	RE 29	e13*168/2013*00076	19->	1454	SP-YA01-SSB015
	YZF R 1	RN 01	H 917	'97 - '99	549	SP-YA10-SSB005
	YZF R 1	RN 01	H 917	'97 - '99	1327	SP-YA10-SSB016
	YZF R 1	RN 04	e1*00063	'99 - '01	549	SP-YA10-SSB005
	YZF R 1	RN 04	e1*00063	'99 - '01	1327	SP-YA10-SSB016
	YZF R 1	RN 09	e13*0054	'02 - '03	549	SP-YA10-SSB008

Prüfbericht Nr. 194KA0025-04
Test Report No.
Fahrzeugtyp / Typ
Vehicle type / Type : **SPB**
Hersteller
Manufacturer : **Hyperpro Sales B.V.**
Anlage 1

Fahrzeug					Austauschfedern	
Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	EG-BE / ABE **	Baujahr	Ausführung	Kennzeichnung
	YZF R 1	RN 09	e13*0054	'02 - '03	1327	SP-YA10-SSB017
	YZF R 1	RN 12	e13*0084	'04 - '06	549	SP-YA10-SSB009
	YZF R 1	RN 12	e13*0084	'04 - '06	1327	SP-YA10-SSB018
	YZF R 1	RN 19	e13*0163	'07 - '08	549	SP-YA10-SSB011
	YZF R 1	RN 19	e13*0163	'07 - '08	1327	SP-YA10-SSB013
	YZF R 1	RN 22	e13*0325	'09 - '14	1541	SP-YA10-SSB019
	YZF R 1	RN 32	e13*0740	16 - >	1541	SP-YA10-SSB021
	YZF R 1	RN 49	e13*168/2013*00104	16 - >	1541	SP-YA02-SSB021
	YZF R 3	RH 07	e13*0741	16 - >	1357	SP-YA03-SSB016
	YZF R 6	RJ 03	K 265	'98 - '02	584	SP-YA06-SSB012
	YZF R 6	RJ 03	K 265	'01 - '02	162	SP-YA06-SSB037
	YZF R 6	RJ 05	e13*0060	'03 - '04	584	SP-YA06-SSB016
	YZF R 6	RJ 09	e13*0073	'05	0584+ring	SP-YA06-SSB019
	YZF R 6	RJ 11	e13*0038	'06 - '07	1118	SP-YA06-SSB021
	YZF R 6	RJ 15	e13*0223	'08 ->	1118	SP-YA06-SSB036
	YZF R 6	RJ 27	e13*168/2013*00081	17 - >	620	SP-YA06-SSB046
	YZF R 6	RJ 27	e13*168/2013*00081	17 - >	609	SP-YA06-SSB047
ZERO (US)	DSR ZF14	Z1	e11*168/2013*00220	16 - >	1759	SP-ZE14-SSB001
ZONTES CHN)	310-T2	00	e9*168/2013*11128	19 - 21	1314	SP-ZO03-SSB001
	310-T2	00	e9*168/2013*11128	19 - 21	1355	SP-ZO03-SSB002

(**) Die reguläre Darstellung einer Genehmigungsnummer nach 2002/24/EG bzw. 92/61/EWG enthält die Nummer der Rahmenrichtlinie (z.B. e1*2002/24*0352). In der obigen Tabelle ist für diese Fälle jeweils nur die Kennzeichnung der Genehmigungsbehörde und der laufenden Genehmigungsnummer angegeben (z.B. e1*0352). Fahrzeugtypgenehmigungen nach der VO(EU)168/2013 sind mit dem Bezug zur Vorschrift dargestellt (z.B. e1*168/2013*12345)

Fahrzeugtyp / Typ : SPB
Vehicle type / Type
Hersteller : Hyperpro Sales B.V.
Manufacturer

Anlage 2

Stand: 19.09.2025

Auflagen und Hinweise

1. Der Einbau erfolgt wie bei den serienmäßigen Federn gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers bzw. der Einbau-Anleitung der Fa. Hyperpro Sales B.V..
2. Bei Fahrzeugen, die mit zwei Federbeinen hinten ausgerüstet sind, erfolgt der Austausch der Federn immer paarweise.
3. Nach dem Einbau ist die Einstellung der Scheinwerfer zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
4. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsbauteile müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
5. Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so hat der Inhaber dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die Verwendung der Federn beeinträchtigen können.